



## UNIVERSELLE

### Valise de maintenance de base

55 outils livrés dans une valise 7020PSS

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 3 boîtes de rangement           | 1 lampe stylo                       |
| 1 cardan                        | 1 paire de ciseaux d'électricien    |
| 1 clé à molette                 | 2 pince 1/2 rondes droite et coudée |
| 6 clés à fourches de 3,2 à 13mm | 1 pince coupante                    |
| 8 clés mâles                    | 1 pince multiprise                  |
| 1 cliquet                       | 1 pince plate                       |
| 1 cutter                        | 2 pinces brucelles droite et coudée |
| 13 douilles de 3,2 à 14mm       | 1 pompe à dessouder                 |
| 1 fer à souder                  | 1 rallonge                          |

- |  |
|--|
| 2 tournevis boule plat et cruciforme       |
| 2 tournevis cruciforme PH0 et PH2          |
| 2 tournevis plats 2 -3,5mm                 |
| 3 tournevis plats isolés 1000V 4-5,5-6,5mm |

## ELECTRICITE

### Valise de maintenance en électricité

92 outils livrés dans une valise 7020PSS

- |  |                                 |  |
|--|---------------------------------|--|
| 3 boîtes de rangement                              | 10 lames de scie                | 1 pince universelle isolée 1000V                           |
| 1 clé à molette isolée 1000V                       | 1 monture de scie               | 1 rouleau de soudure                                       |
| 5 clés plates isolées 1000V 8 -10 - 12 - 13 - 14mm | 2 pinces à sertir les cosses    | 7 tournevis cruciformes isolés 1000V PH 00 -0-1-2 PZ 0-1-2 |
| 1 coupe cable isolé 1000V                          | 1 pince Colson                  | 5 tournevis plats isolés 1000V 2,5 - 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5mm |
| 1 couteau à dégainer                               | 1 pince coupante isolée 1000V   | 1 tresse à dessouder                                       |
| 1 double mètre en fibre                            | 1 pince étou                    |  |
| 46 douilles embouts et accessoires carré de 1/4"   | 1 pince multiprise isolée 1000V |  |
| 1 fer à gaz  | 1 pince téléphone isolée 1000V  |  |



## AUTOMATISME

### Valise de maintenance en automatisme

97 outils livrés dans une valise 7020PSS

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 3 boîtes de rangement                            | 2 limes ronde et demi-ronde       |
| 1 clé à molette                                  | 1 marteau rivoir                  |
| 10 clés mâles de 1 à 6mm                         | 1 multimètre                      |
| 15 clés mixtes de 3,2 à 19mm                     | 1 paire de ciseaux d'électricien  |
| 1 cutter   | 2 pince 1/2 rondedroite et coudée |
| 46 douilles embouts et accessoires carré de 1/4" | 1 pince à dénuder                 |
| 1 fer à souder                                   | 1 pince coupante                  |
| 1 lampe  | 1 pince étou                      |

- |   |
|---|
| 1 pince multiprise                          |
| 2 tournevis boule plat et cruciforme        |
| 3 tournevis cruciformes PH0-1-2             |
| 3 tournevis plats isolés 1000V 2,5-4-5,5 mm |



**ELECTROMECHANIQUE**

**Valise de maintenance en électromécanique**

153 outils livrés dans une valise 7020PSS

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 5 accessoires : cliquet-cardan-poignée-2 rallonges | 2 grip-fils rouge et noir                 | 3 pinces crocodile rouge noire nickelée                    |
| 1 accroche ressorts                                | 2 jeux de jauges d'épaisseur mm et pouces | 1 pointe à tracer  |
| 2 bidons polyéthylène                              | 1 lampe stylo                             | 1 pointeau   |
| 3 boîtes de rangement                              | 6 limes aiguille                          | 1 pompe à dessouder  |
| 1 burette stylo                                    | 1 marteau rivoir                          | 1 réglét   |
| 3 chasse goupilles                                 | 1 miroir isolé                            | 1 rouleau d'adhésif  |
| 1 clé à molette                                    | 3 outils de soudage                       | 2 tournevis boule plat et cruciforme                       |
| 4 clés à tube de 4-5-6-8mm                         | 1 paire de ciseau d'électricien           | 4 tournevis isolés 1000V $\Delta$ 2,5-3-4-5,5mm            |
| 15 clés mâles de 0,28" à 3/8"                      | 2 pick fils rouge et noir                 | 2 tournevis micro-électronique PH00-PH000                  |
| 10 clés mâles de 1 à 6mm                           | 2 pinces 1/2 ronde coudée et droite       | 6 tournevis micro-électronique plats 1,2-1,5-1,8-2-2,5-3mm |
| 2 cordons de dérivation rouge et noir              | 1 pince à dénuder                         | 3 tournevis philips PH0-PH1-PH2                            |
| 13 clés mixtes de 3,2 à 14 mm                      | 1 pince à retirer les C-I                 | 2 tournevis pose vis plat et cruciforme                    |
| 1 couteau d'électricien                            | 1 pince circlips réversible               | 3 tournevis pozidriv PZ0-PZ1-PZ2                           |
| 1 doigt magnétique                                 | 1 pince multiprise                        | 1 tournevis testeur  |
| 1 double mètre ruban                               | 1 pince universelle                       | 2 tresses à dessouder                                      |
| 13 douilles de 3,2 à 14mm                          | 1 pinceau de soie                         |  |
| 11 douilles de 3/16" à 9/16"                       | 3 pinces brucelles droite-coudée-inversée |  |
| 1 fer à souder bi puissance                        | 2 pinces coupantes                        |  |

**ELECTRONIQUE**

**Valise de maintenance en électronique**

111 outils livrés dans une valise 7020PSS

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 6 accessoires: cliquet-cardan-2 poignées-2 rallonges | 2 jeux de jauges d'épaisseur mm et pouces | 1 pointe à tracer                           |
| 2 bidons polyéthylène                                | 1 lampe stylo                             | 1 pompe à dessouder                         |
| 3 boîtes de rangement                                | 6 limes                                   | 1 réglét                                    |
| 1 burette stylo                                      | 1 miroir isolé                            | 1 rouleau d'adhésif                         |
| 6 clés à fourches de 3,2 à 13mm                      | 1 paire de ciseaux d'électricien          | 1 tire ressorts                             |
| 1 clé à molette                                      | 1 pince plate                             | 2 tournevis isolés 1000V $\Delta$ 3,5-5,5mm |
| 8 clés mâles de 1,5 à 8mm                            | 2 pinces 1/2 ronde droite et coudée       | 2 tournevis 6,5-8mm                         |
| 15 clés mâles de 0,28" à 3/8"                        | 1 pince à dénuder                         | 2 tournevis boules plat et cruciforme       |
| 2 cordons de dérivation rouge et noir                | 1 pince à souder                          | 1 tournevis d'horloger 3 lames              |
| 1 couteau d'électricien                              | 1 pince à retirer les C-I                 | 2 tournevis cruciformes PH1-PH2             |
| 13 douilles de 3,2 à 14mm                            | 1 pince brucelle droite                   | 2 tournevis pose vis plat et cruciforme     |
| 11 douilles de 3/16" à 9/16"                         | 1 pince coupante diagonale                | 1 tournevis testeur                         |
| 1 fer à souder                                       | 1 pince multiprise                        | 1 tresse à dessouder                        |
| 2 grip fils rouge et noir                            | 1 pinceau                                 |   |





## TELECOM

### Valise de maintenance en télécommunication

122 outils livrés dans une valise 7020PSS

- 2 adaptateurs 2mm/4mm rouge et noir
- 3 boîtes de rangement
- 1 clé à molette
- 10 clés mâles en mm
- 15 clés mâles en pouces
- 2 clés mixtes à cliquet 17 et 19mm
- 9 clés mixtes de 3,2 à 9mm
- 1 cliquet 1/4"
- 4 cordons de dérivation rouge et noir
- 1 coupe câble
- 1 cutter

- 1 double mètre ruban
- 13 douilles radio de 3,2 à 14mm
- 1 extracteur de CI 24 pattes
- 1 fer à gaz piézo-électrique
- 2 fiches banane rouge et noire
- 4 grip fils rouge et noir
- 10 lames de cutter
- 10 lames de scie
- 1 lampe
- 1 monture de scie
- 2 outils CAD POUYET et KRONE
- 1 paire ciseaux d'électricien
- 2 pick fils rouge et noir
- 2 pinces 1/2 ronde électronique droite et coudée
- 1 pince à dénuder

- 1 pince à sertir les cosses
- 2 pinces brucelles coudée et droite
- 1 pince coupante électronique
- 1 pince électronique plate
- 1 pince multiprise
- 1 pince universelle
- 4 pinces crocodiles noire et rouge
- 2 tournevis boule plat et cruciforme
- 3 tournevis cruciformes PH0-1-2
- 1 tournevis Horloger
- 3 tournevis plats isolés 1000V  3,5-4-5,5
- 1 wrappeur déwrappeur

## TELEPHONIE

### Valise de maintenance en téléphonie

111 outils livrés dans une valise 7020PSS

- 3 boîtes de rangement
- 1 ciseau à bois
- 11 clé porte embouts avec embouts
- 8 clés mâles de 1,5 à 8mm
- 6 clés plates de 3,2 à 13mm
- 46 composition tournevis à cliquet douilles et embouts
- 1 couteau à dégainer
- 1 couteau électricien 1 lame
- 1 cutter

- 1 doigt magnétique
- 1 fer à souder
- 1 grattoir
- 2 grip fils rouge et noir
- 2 lime plate et râpe ronde
- 1 marteau rivoir
- 1 monture de scie
- 1 paire de ciseaux électricien
- 1 paire de lunette
- 2 pick fils rouge et noir
- 2 pinces 1/2 rondes électronique droite et coudée
- 1 pince 3 normes : RJ11 / RJ12 / RJ45
- 1 pince à dénuder
- 1 pince à sertir les cosses

- 1 pince brucelle droite
- 1 pince coupante électronique
- 1 pince plate électronique
- 1 pince universelle
- 1 pinceau
- 2 pinces brucelles coudée et inversée
- 1 pistolet à colle
- 1 pistolet à collier
- 1 pompe à dessouder
- 2 tournevis boule plat et cruciforme
- 1 tournevis cruciforme isolé 1000V  PH1
- 2 tournevis plats isolés 1000V  2,5-4mm



## VIDEO ALARME

### Valise de maintenance en vidéo alarme

118 outils livrés dans une valise 7020PSS

- 3 boîtes de rangement
- 1 clé à molette isolée 1000V 
- 1 clé plate de 3,2x5,5mm
- 11 clé porte embouts avec embouts Torx percés
- 6 clés à pipe débouchées de 6 à 13mm
- 4 clés à tube coudées 3,2-4-5-5,5mm
- 9 clés mâles de 1,5 à 10mm
- 9 clés mixtes de 5 à 13mm
- 46 composition tournevis à cliquet douilles et embouts

- 1 couteau à dégainer
- 1 couteau électricien 1 lame
- 1 fer à gaz piezo-électrique
- 1 lampe frontale
- 1 marteau rivoir
- 1 paire de ciseaux d'électricien
- 1 pince 1/2 ronde électronique
- 1 pince 3 normes RJ11 / RJ12 / RJ45
- 1 pince à dénuder
- 1 pince à sertir les cosses
- 1 pince à sertir les fiches coaxiales
- 1 pince COLSON
- 1 pince coupante électronique

- 1 pince coupante isolée 1000V 
- 1 pince multiprise
- 1 pince téléphone isolée 1000V 
- 1 pointeau
- 1 pompe à dessouder
- 1 tournevis boule cruciforme
- 2 tournevis cruciformes isolés 1000V  PH1 et PH2
- 5 tournevis plats isolés 1000V  2,5-3,5-4-5,5-6,5
- 1 triple mètre
- 1 ventouse



**BIOMEDICALE**

**Valise de maintenance pour service biomédical**  
155 outils livrés dans une valise 7020PSS

- 3 boîtes de rangement
- 1 clé à molette
- 9 clés à fourches de 3,2 à 19mm
- 3 clés à tube 5-5,5-7mm
- 12 clés mâles sphériques 0,5" à 5/16"
- 9 clés mâles sphériques de 1,5 à 10mm
- 7 clés mâles Torx T10 à T40
- 1 couteau d'électricien
- 1 double-mètre ruban
- 46 douilles et accessoires
- 1 extracteur de CI
- 1 fer à souder

- 2 grip fils rouge et noir
- 1 kit de réparation antistatique
- 1 lampe stylo
- 6 limes de Genève
- 1 marteau rivoir
- 1 mètre ruban
- 1 miroir isolé
- 1 paire de ciseaux d'électricien
- 2 pick fils rouge et noir
- 1 pied à coulisse Colombus
- 1 pince 1/2 ronde
- 1 pince 1/2 ronde isolée 1000V
- 1 pince à sertir les cosses
- 1 pince circlips reversible
- 1 pince étau
- 1 pince plate

- 1 pinceau
- 2 pinces brucelles droite et coudée
- 2 pinces coupantes diagonales
- 2 pinces multiprises
- 1 pompe à dessouder
- 1 régllet inox
- 1 rouleau de soudure
- 2 tournevis boule plat et cruciforme
- 3 tournevis Philips isolés 1000V PH0-1-2
- 3 tournevis Pozidriv isolés 1000V PZ 0-1-2
- 6 tournevis de syntonisation céramique
- 5 tournevis mécanique 6,5-8-10mm-PH3 etPH4
- 5 tournevis microélectronique 2-2,5-3-PH0-PH1
- 4 tournevis plats isolés 1000V 2,5-3,5-4 et 5,5mm
- 1 tresse à dessouder

**SAVBLANC**

**Valise de maintenance en électroménager**  
120 outils livrés dans une valise 7020PSS

- 3 boîtes de rangement
- 1 clé à molette 10"
- 8 clés mâles de 1,5 à 8mm
- 7 clés plates de 6 à 19mm
- 11 clé porte embouts avec embouts
- 12 clés à pipe débouchées de 6 à 19mm
- 3 clés tube emmanchées 7-8-10mm
- 46 composition, tournevis à cliquet, douilles embouts
- 1 couteau d'électricien
- 1 fer à souder

- 10 lames de scie
- 1 lampe frontale
- 1 monture de scie
- 1 multimètre avec sonde de température
- 1 pince coupante
- 1 pince étau
- 1 pince multiprise
- 1 pince plate
- 1 pince télévision
- 1 pointeau
- 4 tournevis boule 4mm - 5,5mm -PH1-PH2
- 1 tournevis micro 2,5mm
- 1 tournevis plat 8mm
- 2 tournevis plats isolés1000V 2,5-3,5mm



**REFRIGERATION**

**Valise de maintenance SAV FROID**  
128 outils livrés dans une valise 7020PSS

- 3 boîtes de rangement
- 1 burin de mécanicien
- 2 chasse goupilles 4 et 6mm
- 1 clé à molette 12"
- 4 clés à tuyauter de 14 à 32mm
- 14 clés mixtes de 6 à 19mm
- 10 clés plates de 6 à 32mm
- 2 cliquet et rallonge 3/8"
- 1 coupe tube 3 à 30mm

- 1 couteau d'électricien
- 1 double mètre ruban
- 3 douilles 6 pans 13-17-19mm
- 46 douilles et accessoires carré de 1/4"
- 1 ébavureur plastique
- 10 lames de scie
- 1 lampe frontale
- 6 limes de genève
- 1 marteau rivoir
- 1 matrice à collets 10 à 22mm
- 1 monture de scie
- 2 pinces 1/2 ronde droite et coudée
- 1 pince coupante

- 1 pince multiprise
- 1 pince universelle
- 1 pointeau
- 1 toupie à 60°
- 2 tournevis boule 4 et 5,5mm
- 2 tournevis coudés plat et cruciforme
- 3 tournevis PH0-PH1-PH2
- 4 tournevis plats 3,5-4-5,5-8mm



## PLOMBERIE

### Sac pour maintenance en plomberie

67 outils livrés dans un Sac PB136

- |                            |                                   |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 burin de mécanicien      | 1 grattoir                        | 1 pince multiprise                  |
| 1 cisaille                 | 3 limes plate - 1/2 ronde - ronde | 1 pointe carrée                     |
| 1 clé à chaîne réversible  | 10 lames de scie                  | 1 pointeau                          |
| 1 clé à crémaillère        | 1 marteau rivoir                  | 1 pointerolle                       |
| 1 clé à molette de 12"     | 1 massette                        | 1 tenaille russe                    |
| 1 clé lavabo               | 1 monture de scie                 | 2 tournevis cruciformes PH1 et PH2  |
| 1 clé stillson             | 1 niveau 40cm                     | 5 tournevis plats 3,5-4-5,5-6,5-8mm |
| 9 clés mâles de 1,5 à 10mm | 6 outils à battre les collets     | 1 triple mètre ruban                |
| 11 clés plates de 6 à 32mm | 1 pince coupante                  |                                     |
| 1 coupe tube               | 1 pince étou                      |                                     |

## GENERALE

### Pilot case pour maintenance générale

28 outils livrés dans un Pilot case 7960PSS

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1 clé à molette                 | 1 pince brucelle droite                                  |
| 7 clés à fourches de 3,2 à 15mm | 1 pince coupante   |
| 1 couteau 1 lame                | 1 pince multiprise                                       |
| 1 couteau à dégainer            | 1 pince universelle                                      |
| 1 cutter                        | 1 pinceau  |
| 1 marteau rivoir                | 1 tenaille russe   |
| 1 niveau 40cm                   | 2 tournevis cruciformes PH1 et PH2                       |
| 1 paire ciseaux d'électricien   | 3 tournevis plats isolés 1000V $\Delta$ 2,5 - 5 et 6,5mm |
| 1 pince 1/2 ronde               | 1 triple mètre ruban                                     |
| 1 pince à dénuder               |  |




## 7961PHOTOCOPIEUR

### Pilot-case trolley pour maintenance bureautique

67 outils livrés dans une Pilot-case trolley 7961

- |                               |                                 |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 3 boîtes de rangement         | 1 marteau                       | 2 tournevis plats 3,5 et 5,5mm  |
| 1 brosse de nettoyage         | 1 massette                      | 1 tournevis très long 300mm PH2 |
| 2 chasse goupilles            | 1 miroir isolé                  |                                 |
| 5 clés mixtes 5,5-7-8-10-13mm | 1 niveau circulaire 30mm        |                                 |
| 3 clés à pipe 5,5-7-8mm       | 1 pince à souder                |                                 |
| 2 clés à tube 5 et 5,5mm      | 1 pince brucelle droite         |                                 |
| 9 clés mâles de 1,5 à 10mm    | 1 pince circlips réversible     |                                 |
| 1 cutter                      | 1 pince plate                   |                                 |
| 1 désaimanteur                | 1 pinceau                       |                                 |
| 10 lames de cutter            | 2 pinces coupantes              |                                 |
| 1 lampe                       | 1 pose clips                    |                                 |
| 6 limes de Genève             | 1 réglé                         |                                 |
|                               | 2 tire et tire-pousse ressorts  |                                 |
|                               | 1 tournevis boule PH1           |                                 |
|                               | 1 tournevis coudé PH1-PH2       |                                 |
|                               | 3 tournevis cruciformes PH0-1-2 |                                 |





**PACK EVOLUTION**  
**Caisse de maintenance générale**

- 2 chasse goupilles de 2 et 4mm
- 7 clés à fourches de 6 à 24mm
- 7 clés mâles coudées 1,5 à 6mm
- 1 cutter
- 19 douilles et accessoires de 8 à 24mm
- 1 marteau
- 1 mètre ruban
- 1 pince coupante
- 1 pince multiprise
- 1 scie à métaux
- 2 tournevis cruciformes PH1 et PH2
- 1 tournevis plat isolé 1000V de 4mm
- 2 tournevis plats 3,5 et 5,5mm



**PACKPREMIER**  
**Caisse de maintenance de base**

- 5 clés à fourches de 8 à 19mm
- 1 cutter
- 1 marteau
- 1 mètre ruban
- 1 pince coupante
- 1 pince multiprise
- 2 tournevis cruciformes PH1 et PH2
- 1 tournevis plat isolé 1000V 4mm
- 2 tournevis plats 3,5 et 5,5mm



**MECANIQUE**  
**Caisse de maintenance en mécanique**

- 1 burin de mécanicien
- 1 clé à molette 10"
- 10 clés males de 1,5 à 8mm
- 16 clés mixtes de 8 à 24mm
- 9 clés polygonales contre coudées de 6 à 23mm
- 46 douilles 4 à 14mm, embouts et accessoires carré de 1/4"
- 22 douilles de 10 à 22mm et accessoires carré de 1/2"
- 10 lames de scie
- 1 marteau
- 1 massette
- 1 monture de scie
- 1 pince 1/2 ronde
- 1 pince circlips reversible
- 1 pince coupante
- 1 pince étau
- 1 pince multiprise
- 1 pince plate
- 1 pince universelle
- 4 tournevis cruciformes PH1-PH2-PZ1-PZ2
- 6 tournevis plats 3,5-4-5,5-6,5-8-10mm