

## Nomenclature

1. Outillage métier
2. Electricité
3. Mesure physique

## Compléments

- [Afficher image](#)
- [Version PDF](#)



- Multimètre de maintenance.
- Idéal pour les dépanages d'ensembles électroniques ou électromécaniques et pour l'enseignement.
- Voltmètre DC / AC : 0 à 600 V.
- Ampèremètre DC /AC : 0 à 10 A.
- Ohmmètre : 0 à 40 M $\Omega$ .
- Capacimètre : 0 à 100  $\mu$ F.
- Fréquence-mètre : 0 à 100 KHZ.
- Rapport cyclique : 5% à 99 %.
- Test diode.
- Test de continuité avec avertisseur sonore.
- RMS 600 V CAT III.

