

Hygrometer PCE-555



Feuchtemessgerät im Taschenformat zum Messen von Raumfeuchte, Raumtemperatur, Taupunkt, Feuchtkugeltemperatur / einfache Ablesung / hintergrundbeleuchtetes Display

Dieses Feuchtemessgerät ist für eine schnelle Messung der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur vorgesehen. Das Feuchtemessgerät gibt Ihnen als zusätzliche Information den Taupunkt (Taupunkt-Temperatur) sowie die Feuchtkugeltemperatur an.

Somit können Sie z.B. im Transport- und Lagerbereich von Lebensmitteln einer Schimmelbildung vorbeugen. Auch auf dem Bausektor und in der Gebäudetechnik, z.B. bei der Feststellung von Kondensatbildung auf Wänden, ist das Messgerät von Nutzen. Durch seine kompakten Abmessungen ist das Feuchtemessgerät besonders für die Messung vor Ort geeignet.

- ▶ schnelle Reaktionszeit
- ▶ hohe Genauigkeit
- ▶ gleichzeitige Anzeige von Temperatur und Feuchtigkeit
- ▶ automatische Abschaltung
- ▶ Berechnung der Taupunkt und Feuchtkugeltemperatur
- ▶ Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Maximalwertspeicherung
- ▶ kompakt und leicht

Technische Information

| | |
|-----------------------------|---|
| Messbereiche | 0 ... 100 % r.F. -30 ... +100 °C |
| Auflösung | 0,01 % r.F. 0,01 °C ± 2 % r.F. bei 25 °C / 20 ... 80 % r.F. |
| Genauigkeit | sonst ± 2,5 % r.F. ± 0,5 °C bei 25°C sonst ± 1 °C |
| Ansprechzeit | ca. 10 Sek. (90% bei 25 °C Lufttemperatur) |
| Anzeige | 4,5-stelliges Dual-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung |
| Automatische Abschaltung | ja, nach 15 Minuten (kann deaktiviert werden) |
| Lagerbedingungen | -10 ... 60 °C / < 80 % r.F. |
| Betriebsbedingungen | 0 ... 40 °C / < 80 % r.F. |
| Batterie | 1 x 9 V Block Batterie |
| Abmessung | 225 x 45 x 34 mm |
| Gewicht | 200 g |

Downloads

Anleitung:

<https://www.pce-instruments.com/deutsch/slot/1/download/16134/ba-hygrometer-pce-555.pdf>

Produkt-Link

https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/hygrometer-pce-instruments-hygrometer-pce-555-det_16134.htm

Kategorie-Link

https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/hygrometer-kat_10062.htm

Änderungen vorbehalten