


PREXISO

EN DIGITAL ANGLE GAUGE

ES MEDIDOR DE ÁNGULO DIGITAL


2 LIMITED
YEARS



www.prexiso-eu.com

V1.0

1



5. ZERO FUNCTION

To set a reference plane, short press the **ZERO** button to set current angle to zero, and keep the equipment still after pressing the button for 3 seconds around, the icon would flash during this period, then it automatically enters into the relative angle measurement mode and the icon will be illuminated on the display. Press the **ZERO** button again to return to measuring true level.

6. HOLD FUNCTION

If you need to move the device to read the display, press the **HOLD** button to freeze the measurement. The icon will display. Press **HOLD** again to return to measuring mode. The measurement value will remain on the display until the **HOLD** button is pressed again.

7. AUDIBLE BUZZER

Short press the button, and the screen will show the icon . Buzzer will alert when it's within +/-1° to the horizontal or vertical position, the alert frequency is different when it is close or away from the horizontal or vertical position. Continuous alert will be activated when it is at the horizontal or vertical position. Short press the button again to turn off this function.

IMPORTANT: Read before Using

EN

The safety instructions and the user manual should be read through carefully before the product is used for the first time

SAFETY INSTRUCTION:

1. Keep the instrument dry.
2. Keep the instrument and battery out of reach of infants and children.
3. When the symbol appears, the batteries are low and should be replaced. Ensure that battery polarity connections are correct when replacing batteries. If you are not using the instrument for a long time, remove the battery.

PROHIBITED USE

- Using the product without instruction
- Using outside the stated limits
- Deactivation of safety systems and removal of explanatory and hazard labels
- Opening of the equipment by using tools (screwdrivers, etc.)
- Carrying out modification or conversion of the product
- Use of accessories from other manufacturers without express approval

⚠ CAUTION

Never attempt to repair the product yourself. In case of damage, contact a local dealer.

LIMITS OF USE

Refer to section "Technical data", the device is designed for using in areas which is habitable for humans. Do not use the product in explosion hazardous areas or in aggressive environments.

AREAS OF RESPONSIBILITY

RESPONSIBILITIES OF THE PERSON IN CHARGE OF THE INSTRUMENT:

- To understand the safety instructions on the product and the instructions in the User Manual.
- To be familiar with local safety regulations relating to accident prevention.
- Always prevent access to the product by unauthorized personnel.

8. RECALIBRATION

- a. Turn off the equipment. Put the equipment on a flat and smooth solid surface. (FIG. 1).




FIG. 1

- b. In the shutdown status, press and hold **MODE** button, then press button, until the LCD display read "CAL 1".
- c. Keep the equipment still for a period of time and then press the **MODE** button, "CAL 1" flashes several times, then the display reads "CAL 2".
- d. In the same location, rotate the equipment 180°(see the following FIG. 2), then press the **MODE** button, "CAL 2" flashes several times. After the "CAL 2" disappears, the calibration is completed and then the LCD will show the current angle in high-accuracy-display.




FIG. 2


NOTE:

- The recalibration must be performed on a flat and smooth surface with the tilt no more than 5°. If it exceeds 5°, display will read "Err", which indicates the user can't proceed to do the recalibration.
- During calibrating, the gauge also can't be beveled or moved.
- After completed calibration, the equipment automatically replaces from original factory data to consumer's data, so it must be careful to use this function.

FUNCTION:

The PREXISO PAG90 digital angle gauge is a highly versatile leveling tool designed for fast, easy operation. It can measure from 0~90° and the magnetic base attaches to ferromagnetic surfaces with V-groove around its entire perimeter easily aligning to the axis of conduit and pipes.

PRODUCT OVERVIEW



PARTS DESCRIPTION

PARTS	DESCRIPTION
A	Angle position indicator
b	Data hold
c	ZERO indicator
d	Low battery indicator
e	Audible buzzer
f	IN/FT unit
g	mm/m unit
h	% unit
i	Deviation indicator while testing in IN/FT unit
j	Measured value

OPERATION INSTRUCTION

1. INSERT THE BATTERY

Open battery compartment with the screwdriver and insert 2xAAA battery according to the installation symbols. Pay attention to the polarity while inserting the battery.


2. SWITCHING ON/OFF

Press button to turn the equipment on. Press and hold the button for more than 2 seconds to turn it off.


The device will switch off automatically if there is no operation in 3 minutes.

3. LEVEL MEASUREMENT

Turn on the equipment and put it to the level position for measuring. When the level is turned over, the displayed content will remain the direction, making easy reading.



NOTE: Using the level in correct method as following figures, otherwise it will show "ERR" on the screen.




4. UNIT OF MEASUREMENT SELECTION

(°degrees, %, mm/m, IN/FT)

After switching on, the screen always shows the actual slope in degree. By pressing the **MODE** button you can change the angles unit display units from degrees (°) to percent (%), to (mm/m) to pitch (in/ft). Pitch readings are in 1/8-inch/feet increments.

The icon indicates the current angle's position, either up or down away from the horizontal or vertical position.

DISPLAY



3

TECHNICAL DATA

Measuring range	4x90°
Accuracy	±0.1° at 0° and 90° ±0.2° at other angles
Resolution	0.05°
Unit of measurement	°degrees / % / mm/m / IN/FT
Battery type	2x1.5V AAA batteries
Working temperature	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Storage temperature	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Dimensions	78 x 30 x 62 mm (3.07 x 1.18 x 2.44 in)
Weight	About 90g/0.19lb (Not containing batteries)

DISPOSAL

⚠ CAUTION

The battery must not be disposed with household waste. Care for the environment and take them to the collection points provided in accordance with national or local regulations. The product must not be disposed with household waste. Dispose of the product appropriately in accordance with the national regulations in force in your country. Adhere to the national and country specific regulations. Product specific treatment and waste management can be downloaded from our homepage.



WARRANTY

Two-Year Limited Warranty. This product is warranted to the original purchaser from the original purchase date for two years subject to the warranty coverage described herein. Please retain your receipt. This product is warranted to the original user to be free from defects in material and workmanship. If you believe that the product is defective at any time during the specified warranty period, please contact Prexiso customer service agent by sending email to info@prexiso-eu.com. This warranty does not cover: (1) Part failure due to normal wear or product abuse; (2) Any parts have been altered or modified by anyone other than an authorized Prexiso personnel or failure to install and operate equipment according to the guidelines put forth in the instruction manual. (3) Any products or parts used for rental purposes, damage resulting from shipping (claims must be filed with freighter), accident, abuse, act of God, misuse, or neglect. Prexiso will replace or repair the defective unit, at its option, subject to verification of the defect. Any implied warranties arising from the sale of a Prexiso product, including but not limited to implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the above. Prexiso shall not be liable for loss of use of the product or other incidental or consequential damages, expenses, or economic loss, or for any claim of such damage, expenses, or economic loss. This warranty excludes any accessories. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.



UKCA-DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith we,
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd
35# Jiuhan Rd, Jiubao Town, Hangzhou, Zhejiang, China

Declare that the following product complies with the appropriate basic safety and health requirements of the UKCA Directives (see item 4) based on its design and type, as brought into circulation by us.

This declaration relates exclusively to the product in the state in which it was placed on the market, and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user.

1. Product: DIGITAL ANGLE GAUGE

2. Model No.: PAG90

3. Serial number: N/A

4. Applicable UKCA Directives: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Used Harmonized Standards: BS EN IEC 61326-1:2021

5. Responsible for documentation: (Seamew Accounting Ltd, Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD, Billy Han, info@seamew.net)

6. Additional used UKCA Directives: N/A

7. Date/place/Name/Authorized signature
2021-11-15/ Hangzhou / Xu Dong Ling

Xu Dong Ling

8. Title of Signatory:
Engineer

i Las instrucciones de seguridad y el manual del usuario deben leerse detenidamente antes de usar el producto por primera vez. La persona responsable del producto debe asegurarse de que todos los usuarios entiendan estas indicaciones y se adhieran a ellas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantenga el instrumento seco.
- Mantenga el instrumento y la batería fuera del alcance de los bebés y los niños.
- Cuando aparece el símbolo " ", las pilas tienen poca carga y deben reemplazarse. Asegúrese de que las conexiones de polaridad de las pilas sean correctas cuando cambie estas. Si no va a utilizar el instrumento durante un prolongado período de tiempo, retire las pilas.

USO PROHIBIDO

- Usar el producto sin instrucciones
- Usarlo fuera de los límites establecidos
- Desactivar el sistema de seguridad y retirar las etiquetas explicativas y de peligros.
- Abrir el equipo usando herramientas (destornilladores, etc.)
- Llevar a cabo modificaciones o conversiones del producto
- Usar accesorios de otros fabricantes sin aprobación expresa.

PRECAUCIÓN

Nunca intente reparar el producto usted solo. En caso de daño, contacte a un distribuidor local.

LÍMITES DE USO

i Ver la sección "Datos Técnicos". El dispositivo está diseñado para uso en zonas permanentemente habitables por humanos. No utilice el producto en áreas con peligro de explosivos o entornos agresivos.

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD

Responsabilidades de la persona a cargo del instrumento:

- Entender las instrucciones de seguridad del producto y las instrucciones del Manual de Usuario.
- Familiarizarse con las regulaciones de seguridad locales relacionadas con prevención de accidentes.
- Evitar siempre acceso al producto por personal no autorizado.

11

8. RECALIBRACIÓN

A. Apague el equipo. Coloque el equipo sobre una superficie sólida plana y lisa. (FIGURA 1).




FIGURA 1

B. En el estado de apagado, presione y mantenga presionado el botón MODE, luego presione el botón %, hasta que la pantalla LCD lea "CAL 1".

C. Mantenga el equipo quieto por un período de tiempo y luego presione el botón MODE, "CAL 1" parpadea varias veces, luego la pantalla muestra "CAL 2".

D. En el mismo lugar, gire el equipo 180° (vea la siguiente FIG. 2), luego presione el botón MODE, "CAL 2" parpadea varias veces. Después de que desaparece "CAL 2", se completa la calibración y luego la pantalla LCD mostrará el ángulo actual en una pantalla de alta precisión.





FIGURA 2

NOTA:


- La recalibración debe realizarse en una superficie plana y lisa con una inclinación de no más de 5°. Si supera los 5°, la pantalla mostrará "Error", lo que indica que el usuario no puede proceder a realizar la recalibración.
- Durante la calibración, el medidor tampoco se puede biselar ni mover.
- Después de completar la calibración, el equipo reemplaza automáticamente los datos originales de fábrica a los datos del consumidor, por lo que debe tener cuidado al utilizar esta función.

FUNCIÓN:

El medidor de ángulo digital PREXISO PAG90 es una herramienta de nivelación altamente versátil diseñada para una operación rápida y fácil. Puede medir de 0 ~ 90° y la base magnética se adhiere a superficies ferromagnéticas con ranura en V alrededor de todo su perímetro, con lo que se alinea fácilmente en el eje de conductos y tuberías.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**PARTES**

PARTES	DESCRIPCIÓN
A	Pantalla de visualización
B	Compartimento de la batería (trasero)
C	Encendido y apagado del zumbador audible
D	Función CERO
E	Base magnética para unir superficies de hierro.
F	Botón de recalibración y ajuste de la unidad
G	Retención de datos
H	Ranura en V para trabajar con tubos redondos

PANTALLA

12

PARTES

PARTES	DESCRIPCIÓN
a	Indicador de posición de ángulo
b	Retención de datos
c	Indicador CERO
d	Indicador de batería baja
e	Zumbador audible
f	Unidad IN / FT
g	unidad mm / m
h	% unidad
i	Indicador de desviación durante la prueba en la unidad IN / FT
j	Valor medido

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO**1. NSERTAR LAS PILAS**

Abra el compartimento de la batería con el destornillador e inserte 2 pilas AAA de acuerdo con los símbolos de instalación. Preste atención a la polaridad al insertar la batería.


2. ENCENDIDO/APAGADO

Presione el botón % para encender el equipo. Mantenga presionado el botón % durante más de 2 segundos para apagarlo.


! El dispositivo se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación en 3 minutos.

3. MEDICIÓN DE NIVEL

Encienda el equipo y colóquelo en la posición nivelada para medir. Cuando se gira el medidor, el contenido mostrado seguirá siendo la dirección, lo que facilita la lectura.




NOTA: Usando el medidor en el método correcto como las siguientes figuras, de lo contrario, mostrará "Error" en la pantalla.

**4. SELECCIÓN DE UNIDAD DE MEDIDA**

(° grados, %, mm / m, IN / FT)

Después del encendido, la pantalla siempre muestra la pendiente real en grados. Pulsando el botón MODE puede cambiar las unidades de visualización de la unidad de ángulos de grados (°) a porcentaje (%), a (mm / m) a paso (pulgadas / pies). Las lecturas de tono están en incrementos de 1/8 de pulgada / pie.

El icono indica la posición del ángulo actual, ya sea hacia arriba o hacia abajo desde la posición horizontal o vertical.

**5. FUNCIÓN CERO**

Para establecer un plano de referencia, presione brevemente el botón ZERO para establecer el ángulo actual en cero y mantenga el equipo quieto después de presionar el botón durante 3 segundos, el ícono parpadeará durante este período, luego ingresará automáticamente en la medición del ángulo relativo modo y el ícono se iluminará en la pantalla. Presione el botón ZERO nuevamente para volver a medir el nivel real.

6. FUNCIÓN HOLD

Si necesita mover el dispositivo para leer la pantalla, presione el botón HOLD para congelar la medición. Aparecerá el ícono . Presione HOLD de nuevo para volver al modo de medición. El valor de medición permanecerá en la pantalla hasta que se presione de nuevo el botón HOLD. will remain on the display until the HOLD button is pressed again.

7. ZUMBADOR AUDIBLE

Presione brevemente el botón % y la pantalla mostrará el ícono . El zumbador alertará cuando esté dentro de +/- 1 ° de la posición horizontal o vertical, la frecuencia de alerta es diferente cuando está cerca o lejos de la posición horizontal o vertical. La alerta continua se activará cuando esté en posición horizontal o vertical. Vuelva a pulsar brevemente el botón % para desactivar esta función.

13

LIMITADA

Dos Años de Garantía Limitada Este producto está garantizado al comprador original desde la fecha de compra original a dos años sujeto a la cobertura de la garantía descrita aquí. Por favor guarde el recibo. Este producto está garantizado al usuario original de estar libre de defectos en material y acabado. Si cree que el producto es defectuoso en cualquier momento durante el período especificado de la garantía, por favor contacte a un agente del servicio de atención al cliente de Prexiso mandando un correo electrónico a info@prexiso-eu.com. Esta garantía no cubre: (1) Fallo parcial debido a uso normal o abuso del producto; (2) Cualquier pieza que haya sido alterada o modificada por cualquiera que no sea personal autorizado por Prexiso o el no instalar u operar el equipo siguiendo las guías presentadas en el manual de instrucciones. (3) Cualquier producto o pieza usada con propósito de alquiler, daños causados por transporte (las pinzas deben mandarse con un carguero), accidente, abuso, causas de fuerza mayor, uso inapropiado, o negligencia. Prexiso reemplazará o reparará la unidad defectuosa, a su elección, sujeto a verificación del defecto. Cualquier garantía implicada que surjan de la venta de un producto Prexiso, incluyendo pero no limitada a garantías implicadas de mercantilidad y aptitud para un uso particular, está limitada a lo mostrado arriba. Prexiso no será responsable de pérdida de uso del producto u otros daños incidentales o consecuentes, gastos o pérdida económica, o de ninguna reclamación por tales daños, gastos o pérdida económica. Esta garantía excluye cualquier accesorio. Esta garantía le da derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.



Xu Dong Ling

8. TÍTULO DEL SIGNATARIO:

Ingeniero

18

DECLARACIÓN UKCA DE CONFORMIDAD

Aquí tenemos,
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd
35# Jiuhuan Rd, Jiubao Town, Hangzhou, Zhejiang, China

Declaro que el siguiente aparato cumple con los requisitos básicos de seguridad y salud apropiados de las Directivas de la UKCA (véase el punto 4) en función de su diseño y tipo, tal y como lo hemos puesto en circulación.

Esta declaración se refiere exclusivamente a la máquina en el estado en que fue comercializada, y excluye los componentes que se añaden y/o las operaciones realizadas posteriormente por el usuario final.

- Producto: MEDIDOR DE ÁNGULO DIGITAL
- Modelo No.: PAG90
- Número de serie: N/A
- Directivas UKCA aplicables: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- Normas armonizadas aplicadas: BS EN IEC 61326-1:2021
- Responsable de la documentación: (Sea&Mew Accounting Ltd, Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD, Billy Han, info@seamew.net)
- Directivas UKCA adicionales utilizadas: N/A
- Fecha/Lugar/Nombre/Firma autorizada
2021-11-15/ Hangzhou / Xu Dong Ling

Distributed by/Vertrieben von/Distribuē par/Distribuito da/
Distribución por/Pacifostenreya po:
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.
No.35 Jiuhuan Road, Jiubao Town, Hangzhou 310019, China
www.greatstartools.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabbricatore/
Manufactura/Производитель:
Fuzhou Yu Xin Electronic Co., Ltd.
4F, 53# Building, Juyuanzhou Industrial Zone, Jinshan Development District, Fuzhou, China 350002


19

20

PREXISO

DE DIGITALER WINKELMESSER
FR JAUGE D'ANGLE NUMÉRIQUE
IT CALIBRO ANGOLARE DIGITALE

2 LIMITED
YEARS



www.prexiso-eu.com

V1.1

1

• Nach Abschluss der Kalibrierung werden die Werkseinstellungen durch die neu ermittelten Werte ersetzt. Nutzen Sie die Neukalibrierung daher nur, wenn es unumgänglich ist.

TECHNISCHE DATEN

Messbereich	4 x 90°
Genauigkeit	± 0,1° bei 0° und 90° ± 0,2° bei anderen Winkeln
Auflösung	0,05°
Maßeinheit	Grad (°), %, mm/m, IN/FT
Batterietyp	Zwei AAA-Batterien (1,5 V)
Betriebstemperatur	0 °C~40 °C (32 °F~104 °F)
Lagerungstemperatur	-10 °C~50 °C (14 °F~122 °F)
Abmessungen	78 x 30 x 62 mm (3,07 x 1,18 x 2,44 in)
Gewicht	Etwa 90 g / 0,19 lb (ohne Batterien)

ENTSORGUNG

⚠️ VORSICHT
 Leere Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Achten Sie auf die Umwelt und bringen sie diese zu den Sammelstellen, die in Übereinstimmung mit nationalen oder lokalen Vorschriften zur Verfügung gestellt werden. Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land geltenden nationalen Vorschriften. Beachten Sie die nationalen und länderspezifischen Vorschriften. Produktspezifische Behandlung und Entsorgung können von unserer Homepage heruntergeladen werden.



WICHTIG: Vor Gebrauch lesen

DE

Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung müssen vor erstmaliger Verwendung des Produktes sorgfältig gelesen werden. Die für das Produkt verantwortliche Person muss sicherstellen, dass alle Nutzer diese Anweisungen verstehen und einhalten.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Instrument trocken aufbewahren.
- Instrument und Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern aufbewahren.
- Wenn das Symbol "■" angezeigt wird, sind die Batterien schwach und sollten ersetzt werden. Stellen Sie bei Auswechslung der Batterien sicher, dass die Polarität stimmt. Entfernen Sie die Batterien, falls Sie das Instrument längere Zeit nicht verwenden.

VERBOTENE VERWENDUNG

- Verwenden des Produkts ohne Anweisungen
- Verwendung außerhalb der angegebenen Grenzen
- Deaktivierung von Sicherheitssystemen und Beseitigung von Erklärungs- und Gefahren kennzeichnungen
- Öffnen des Geräts mit Werkzeugen (Schraubenzieher usw.)
- Modifikation oder Änderung des Produkts
- Verwendung von Zubehör anderer Hersteller ohne ausdrückliche Genehmigung

⚠️ VORSICHT

Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Wenden Sie sich im Schadensfall an einen Händler vor Ort.

BESCHRÄNKUNGEN BEI DER VERWENDUNG

1 Siehe Abschnitt "Technische Daten". Das Gerät ist für den Einsatz in Bereichen konzipiert, die dauerhaft von Menschen bewohnt sind. Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen oder in aggressiven Umgebungen.

VERANTWORTUNGSBEREICHE

Verantwortliche der für das Gerät verantwortlichen Person:

- Die Sicherheitshinweise auf dem Produkt und die Anweisungen im Benutzerhandbuch zu verstehen.
- Sich mit den örtlichen Sicherheitsvorschriften zur Unfallverhütung vertraut zu machen.
- Den Zugriff auf das Produkt durch nicht autorisiertes Personal zu verhindern.

2

3

4

5

6

7


GARANTIE

Zwei Jahre eingeschränkte Garantie Für dieses Produkt gilt eine Garantie für den ursprünglichen Käufer ab dem ursprünglichen Kaufdatum für zwei Jahre, vorbehaltlich der hier beschriebenen Garantiedeckung. Bitte bewahren Sie Ihre Quittung auf. Für dieses Produkt wird dem ursprünglichen Benutzer garantiert, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn Sie der Meinung sind, dass das Produkt während der angegebenen Garantiezeit zu irgendeinem Zeitpunkt defekt ist, wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@prexiso-eu.com oder Prexiso-Kundendienst. Diese Garantie gilt nicht: (1) Teleausfall aufgrund von normalem Verschleiß oder Produktmissbrauch; (2) Alle Teile wurden von einer anderen Person als einem autorisierten Prexiso-Personal geändert oder modifiziert oder es wurden keine Geräte gemäß den in der Bedienungsanleitung angegebenen Richtlinien installiert und betrieben. (3) Alle Produkte Prexiso ergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf implizite Garantien der Marktähnlichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf die oben genannten beschränkt. Prexiso haftet nicht für den Verlust der Verwendung des Produkts oder andere Neben- oder Folgeschäden, Kosten oder wirtschaftliche Verluste oder für Ansprüche auf solche Schäden, Kosten oder wirtschaftlichen Verluste. Diese Garantie schließt jegliches Zubehör aus. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren.

FUNKTION:

Der digitale Winkelmesser PREXISO PAG90 ist ein äußerst vielseitiges Werkzeug, das sich schnell und einfach bedienen lässt. Das Gerät misst Winkel von 0 – 90 ° präzise, der Magnetboden mit V-Vertiefung über die gesamte Länge sorgt für gute Haftung an ferromagnetischen Gegenständen, auch an Rohren.


PRODUKTÜBERSICHT



TEILE | BESCHREIBUNG

TEILE	BESCHREIBUNG
A	Display
B	Batteriefach (Rückseite)
C	Ein-/Austaste und Tonsignal ein/aus
D	Nullstellung
E	Magnetischer Boden
F	Kalibrierungs- und Einstelltaste
G	Messwert einfrieren
H	V-Vertiefung

DISPLAY



TEILE | BESCHREIBUNG

a	Winkelpositionsanzeige
b	Messwert eingefroren
c	Nullanzeige
d	Batteriestandwarnung
e	Tonsignal
f	Anzeige in Inch/Fuß
g	Anzeige in mm/m
h	Anzeige in %
i	Abweichungsanzeige
j	Messwert

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

1. BATTERIEN EINLEGEN

Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Schraubendreher, legen Sie zwei AAA-Batterien ein. Orientieren Sie sich dabei an den Symbolen. Achten Sie darauf, die Batterien richtig herum einzulegen.

2. EIN-/AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät mit der Taste % ein. Zum Abschalten halten Sie die Taste % mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

⚠️ Das Gerät schaltet sich selbst ab, wenn es länger als 3 Minuten nicht bedient wird.

3. WINKELMESSUNG

Schalten Sie das Gerät ein, legen Sie es an den zu messenden Winkel an. Beim Umdrehen des Gerätes bleibt der Messwert zum einfacheren Ablesen erhalten.

4. MASSEINHEIT WÄLZEN

(Grad (°), %, mm/m, IN/FT)

Nach dem Einschalten wird grundsätzlich zunächst der aktuelle Winkel in Grad angezeigt.

Mit der MODE Taste können Sie die Anzeigeeinheit zwischen Grad (°), Prozent (%), mm/m und in/ft umschalten.

Bei der Einstellung in/ft erfolgt die Anzeige in Schritten von 1/8 Zoll/Fuß.

Das Symbol ⚡ zeigt die Richtung des Winkels an, höher oder niedriger als die Horizontal- oder Vertikalposition.

5. TON SIGNAL

Drücken Sie die Taste % kurz, das Symbol ⚡ erscheint. Das Tonsignal erklingt, wenn der Messwert innerhalb ± 1 % zur horizontalen oder vertikalen Lage des Gerätes liegt. Der Ton verändert sich, wenn sich der Winkel der Horizontalen oder Vertikalen annähert. Ein Dauerton wird ausgegeben, wenn das Gerät exakt horizontal oder vertikal liegt. Zum Abschalten dieser Funktion drücken Sie die Taste % noch einmal.

6. TON SIGNAL


Die Neukalibrierung muss auf einer glatten, möglichst ebenen Unterlage erfolgen, die um nicht mehr als 5 ° geneigt ist. Falls die Neukalibrierung überschreitet, erscheint die Fehlermeldung „Erro“ im Display, die Neukalibrierung kann nicht durchgeführt werden.

Bei laufender Kalibrierung darf das Gerät nicht bewegt und geneigt werden.

7. HINWEIS:

Die Neukalibrierung muss auf einer glatten, möglichst ebenen Unterlage erfolgen, die um nicht mehr als 5 ° geneigt ist. Falls die Neukalibrierung überschreitet, erscheint die Fehlermeldung „Erro“ im Display, die Neukalibrierung kann nicht durchgeführt werden.

Bei laufender Kalibrierung darf das Gerät nicht bewegt und geneigt werden.



5. NULLSTELLUNG

Zum Nullstellen (Festlegen einer Referenzebene) drücken Sie kurz die Taste ZERO danach halten Sie das Gerät etwa 3 Sekunden lang still. Dabei blinkt das Symbol S danach schaltet das Gerät automatisch zur relativen Winkelmessung um, das Symbol S erscheint im Display. Zur Rückkehr zur absoluten Winkelmessung drücken Sie die Taste ZERO noch einmal.

6. MESSWERT EINFRIEREN

Wenn Sie das Gerät zum Ablesen der Messung bewegen müssen, frieren Sie den Messwert mit der Taste HOLD ein. Das Symbol H erscheint.

Zum Fortsetzen der Messung drücken Sie die Taste HOLD noch einmal. Der Messwert wird angezeigt, bis Sie die Taste HOLD noch einmal drücken.

7. TON SIGNAL

Drücken Sie die Taste % kurz, das Symbol ⚡ erscheint. Das Tonsignal erklingt, wenn der Messwert innerhalb ± 1 % zur horizontalen oder vertikalen Lage des Gerätes liegt. Der Ton verändert sich, wenn sich der Winkel der Horizontalen oder Vertikalen annähert. Ein Dauerton wird ausgegeben, wenn das Gerät exakt horizontal oder vertikal liegt. Zum Abschalten dieser Funktion drücken Sie die Taste % noch einmal.

8. NEU KALIBRIEREN

a. Schalten Sie das Gerät aus. Stellen Sie das Gerät auf eine glatte und ebene Unterlage. (Abbildung 1)




Abbildung 1

b. Halten Sie die MODE-Taste bei ausgeschaltetem Gerät gedrückt, drücken Sie dann die Taste MODE, bis „CAL 1“ im Display erscheint.

c. Halten Sie das Gerät einen Moment still, drücken Sie dann die Taste MODE, blinkt ein paarmal, anschließend wird „CAL 2“

d. Drehen Sie das Gerät an derselben Stelle nun um 180 ° (siehe Abbildung 2), drücken Sie dann die Taste MODE. „CAL 2“ blinkt mehrmals im Display. Wenn „CAL 2“ wieder verschwindet, ist die Kalibrierung abgeschlossen, der aktuell gemessene Winkel erscheint im Display.




Abbildung 2

Die Neukalibrierung muss auf einer glatten, möglichst ebenen Unterlage erfolgen, die um nicht mehr als 5 ° geneigt ist. Falls die Neukalibrierung überschreitet, erscheint die Fehlermeldung „Erro“ im Display, die Neukalibrierung kann nicht durchgeführt werden.

Bei laufender Kalibrierung darf das Gerät nicht bewegt und geneigt werden.

IMPORTANTE:

FR

Lisez attentivement les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit pour la première fois.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ


- Maintenez l'instrument sec.
- Maintenez l'instrument et la pile hors de la portée des nourrissons et des enfants.
- Lorsque le symbole "■" apparaît, les piles sont faibles et doivent être remplacées. Assurez-vous que la polarité des piles est correcte lors de leur remplacement. Si vous n'utilisez pas l'instrument pendant une période prolongée, retirez la pile.

UTILISATION INTERDITE

- Utilisation du produit sans instructions.
- Utilisation en dehors des limites indiquées.
- Désactivation des systèmes de sécurité et retrait des étiquettes explicatives et de danger.
- Ouverture de l'équipement à l'aide d'outils (tournevis, etc.).
- Effectuer une modification ou une transformation du produit.
- Utilisation d'accessoires d'autres fabricants sans autorisation expresse.

LIMITES D'UTILISATION

- Ne jamais essayer de réparer le produit par vous-même. En cas de dommage, contactez un revendeur local
- Se reporter à la section « Données techniques ». L'appareil est conçu pour être utilisé dans des zones habitables en permanence par l'homme. Ne pas utiliser le produit dans des zones explosives ou dans des environnements agressifs.
- Responsabilités du responsable de l'instrument :
- Comprendre les instructions de sécurité sur le produit et les instructions du Manuel de l'utilisateur.
 - Se familiariser avec les règles de sécurité locales relatives à la prévention des accidents.
 - Tou



5.FONCTION ZÉRO

Pour définir un plan de référence, appuyez brièvement sur le bouton **ZERO** afin de régler l'angle actuel à zéro et maintenez l'équipement immobile. Après avoir appuyé sur le bouton pendant 3 secondes environ, l'icône clignote pendant cette période, puis il passe automatiquement dans le mode de mesure d'angle relatif et l'icône s'allume sur l'affichage. Appuyez à nouveau sur le bouton **ZERO** pour retourner à la mesure du vrai niveau.

6.FONCTION DE MAINTIEN

Si vous devez déplacer l'appareil pour lire l'affichage, appuyez sur le bouton **HOLD** pour figer la mesure. L'icône s'affiche. Appuyez à nouveau sur **HOLD** pour revenir au mode mesure. La valeur de mesure reste affichée à l'écran jusqu'à ce que le bouton **HOLD** soit enfoncé à nouveau.

7.BUZZER SONORE

Appuyez brièvement sur le bouton et l'écran affiche l'icône . Le buzzer alerte lorsqu'il est à moins de +/-1° de la position horizontale ou verticale. La fréquence d'alerte est différente selon qu'il est proche ou éloigné de la position horizontale ou verticale. L'alerte continue s'active lorsqu'il est en position horizontale ou verticale. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour désactiver cette fonction.

15

COMPONENTI	DESCRIZIONE
a	Indicatore di posizionamento angolo
b	Mantenimento dati
c	Indicatore ZERO
d	Indicatore di batteria scarica
e	Segnale acustico
f	Unità IN/FT
g	Unità mm/m
h	Unità %
i	Indicatore di deviazione durante il test nell'unità IN/FT
j	Valore misurato

ISTRUZIONI PER L'USO

1. INSERIMENTO DELLA BATTERIA

Aprire il vano batterie con il cacciavite e inserire 2 batterie AAA in base ai simboli di installazione. Durante l'inserimento della batteria, prestare attenzione alla polarità.

2. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere il tasto per accendere l'apparecchio. Tenere premuto il tasto per oltre 2 secondi per spegnerlo.

Il dispositivo si spegne automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione entro 3 minuti.

3. MISURAZIONE DEL LIVELLO

Accendere l'apparecchio e disporlo in posizione orizzontale per la misurazione. Quando la livella viene capovolta, il contenuto visualizzato mantiene la direzione, facilitando la lettura.

22

8.RÉTALONNAGE

a.Éteignez l'équipement. Placez l'équipement sur une surface ferme, plane et lisse. (FIG. 1).




FIG. 1

- b.À l'arrêt, maintenez le bouton **MODE** enfoncé, puis appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que l'écran LCD indique "CAL 1".
- c.Maintenez l'équipement immobile pendant un certain temps, puis appuyez sur le bouton **MODE**, "CAL 1" clignote plusieurs fois, puis l'écran affiche "CAL 2".
- d.Au même endroit, faites pivoter l'équipement de 180° (voir la FIG. 2 suivante), puis appuyez sur le bouton **MODE**, "CAL 2" clignote plusieurs fois. Après la disparition de "CAL 2", d. l'étalement est terminé et l'écran LCD affiche l'angle actuel en affichage haute précision.




FIGURE 2

REMARQUE :

- Le réétalonnage doit être effectué sur une surface plane et lisse avec une inclinaison ne dépassant pas 5°. Si elle dépasse 5°, l'écran affiche "Erro", ce qui indique que l'utilisateur ne peut pas procéder au réétalonnage.
- Pendant l'étalement, la jauge ne peut pas non plus être biseautée ou déplacée.
- Une fois l'étalement terminé, l'équipement remplace automatiquement les données d'usine par les données du client, il faut donc faire attention en utilisant cette fonction.

16


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de mesure	4x90°
Precision	±0,1° a 0° e 90° ±0,2° aux autres angles
Résolution	0,05°
Unité de mesure	gradi / % / mm/m / IN/FT
Type de batterie	2 piles AAA 1,5 V
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Température de stockage	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Dimensions	78 x 30 x 62 mm (3,07 x 1,18 x 2,44 po)
Poids	Environ 90 g/0,19 lb (piles exclues)

MISE AU REBUT

ATTENTION

Les batteries à plat ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Prendre soin de l'environnement et les acheminer aux points de collecte prévus conformément aux réglementations nationales ou locales. Le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Éliminer le produit de manière appropriée conformément à la réglementation nationale en vigueur dans votre pays. Respecter les réglementations nationales et spécifiques au pays. Le traitement spécifique au produit et la gestion des déchets peuvent être téléchargés sur notre page d'accueil.



17

LIMITÉE

Garantie limitée de deux ans. Ce produit est garanti à compter de la date d'achat d'origine durant une période de deux ans sous réserve de la couverture de garantie décrite dans le document présent. Veuillez conserver votre reçu. Ce produit garantit à l'utilisateur d'origine comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Si vous pensez que le produit est défectueux à n'importe quel moment de la période de garantie spécifiée, veuillez contacter l'agent du service clientèle de Prexiso en envoyant un e-mail à info@prexiso-eu.com. Cette garantie ne couvre pas : (1) Panne d'une pièce due à une usure normale ou à une mauvaise utilisation du produit; (2) Toutes pièces altérées ou modifiées par un personnel non-autorisé de Prexiso ou incapacité d'installer et d'utiliser l'équipement conformément aux instructions données dans le manuel d'utilisation. (3) Tout produit ou pièce utilisés à des fins de location, tout dommage subit par le transport (les réclamations doivent être déposées auprès du transporteur), accident, manipulation inappropriée, cas de force majeure, mauvaise utilisation ou négligence. Prexiso remplacera ou réparera l'unité défectueuse, à sa convenance, après soumission de vérification de la défectuosité. Toutes les garanties implicites découlant de la vente d'un produit Prexiso, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à ce qui précède. Prexiso ne sera pas responsable pour la perte d'utilisation du produit ou d'autres dommages, des dépenses ou des pertes économiques, des accessoires, ou de toute réclamation concernant deces dommages, dépenses ou pertes économiques. Cette garantie exclut tous les accessoires. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques, ainsi que d'autres droits éventuels qui pourraient varier selon les cas.

CE-DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ci-joint nous,
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd
35# Jiuquan Rd, Jiubao Town, Hangzhou, Zhejiang, China

Déclarons que l'appareil suivant est conforme aux exigences de sécurité et de santé de base appropriées des directives CE (voir article 4) selon la conception et le type que nous publions, tel que mis en circulation par nous.

Cette déclaration concerne exclusivement les produit en l'état dans lequel elles ont été mises sur le marché et exclut les composants qui sont ajoutés et / ou les opérations effectuées ultérieurement par l'utilisateur final.

1.Produit: JAUGE D'ANGLE NUMÉRIQUE

2.Nom du modèle.: PAG90

3.Numéro de série: N/A

4.Directives CE applicables: EMC Directive 2014/30/EU Standards Harmonisés Utilisés: EN IEC 61326-1:2021

5.Responsable de la documentation: (C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany info@ce-connection.de)

6.Directives CE supplémentaires appliquées: N/A

7.Date/Lieu/Nom/Signature autorisée
2021-11-25/ Hangzhou / Xu Dong Ling

8.Titre du signataire:

Ingenieur



18

19

LIMITI ALL'USO

- Consultare il capitolo "Dati tecnici". Lo strumento è adatto all'impiego in ambienti con insediamenti umani permanenti.. Non utilizzare in ambienti aggressivi o a rischio di esplosione.

AMBITI DI RESPONSABILITÀ

- Responsabilità della persona responsabile dello strumento:**
- Comprendere le norme di sicurezza del prodotto e le istruzioni del manuale d'uso
 - Conoscere le normative di sicurezza locali relative alla prevenzione degli infortuni
 - Impedire sempre l'accesso al prodotto da parte di persone non autorizzate.

20

LIMITATA

Garanzia limitata di due anni. Questo prodotto è garantito all'acquirente originale a partire dalla data di acquisto originale per due anni in base alla copertura della garanzia qui descritta. Si prega di conservare lo scontrino fiscale. Questo prodotto è garantito all'utente originale per l'assenza di difetti di materiale e di lavorazione. Se si ritiene che il prodotto sia difettoso in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia specificato, si prega di contattare l'agente del servizio clienti Prexiso inviando un'e-mail a info@prexiso-eu.com. Questa garanzia non copre: (1) Guasto delle parti dovuto alla normale usura o all'abuso del prodotto; (2) Qualsiasi parte è stata alterata o modificata da chiunque non sia un personale autorizzato Prexiso o mancata installazione e funzionamento dell'apparecchiatura secondo le linee guida riportate nel manuale di istruzioni. (3) Qualsiasi prodotto o parte utilizzata a scopo di noleggio, danni derivanti dalla spedizione (le richieste di risarcimento devono essere presentate al trasportatore), incidenti, abusi, cause di forza maggiore, uso improprio o negligenza. Prexiso sostituirà o riparerà l'unità difettosa, a sua discrezione, previa verifica del difetto. Qualsiasi garanzia implicita derivante dalla vendita di un prodotto Prexiso, basata ma non limitata alle garanzie implicite di commercialibilità e idoneità ad uno scopo particolare, sono limitate a quanto sopra. Prexiso non è responsabile per la perdita dell'uso del prodotto o per altri danni incidentali o conseguenziali, spese o perdite economiche, o per qualsiasi rivendicazione di tali danni, spese o perdite economiche. Questa garanzia esclude qualsiasi accessorio. La presente garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici, e l'utente può avere anche altri diritti che variano da stato a stato.

21

DATI TECNICI

Gamma di misurazione	4x90°
Precisione	±0,1° a 0° e 90° ±0,2° ad altri angoli
Risoluzione	0,05°
Unità di misura	gradi / % / mm/m / IN/FT
Tipo di batteria	2 batterie AAA da 1,5 V
Temperatura operativa	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Dimensioni	78 x 30 x 62 mm (3,07 x 1,18 x 2,44 po)
Peso	Circa 90 g/0,19 lb (senza batterie)

SMALTIMENTO

ATTENZIONE

Non smaltire le batterie scariche assieme ai rifiuti domestici. Al fine di garantire il rispetto dell'ambiente smaltire presso i punti di raccolta esistenti secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali o locali. Non smaltire il prodotto assieme ai rifiuti domestici. Smaltire il prodotto correttamente, nel rispetto delle norme vigenti nel paese d'uso. Attenersi alle norme nazionali e locali vigenti in materia. Le informazioni sul trattamento del prodotto e sulla gestione dei rifiuti possono essere scaricate dalla nostra homepage.

22

NOTA:

- La ricalibrazione deve essere eseguita su una superficie piana e liscia con l'inclinazione non superiore a 5°. Se supera i 5°, sul display viene visualizzato "Erro", che indica che l'utente non può procedere con la ricalibrazione.
- Durante la calibrazione, inoltre, l'inclinometro non può essere inclinato o spostato.

23

24

25

26

27

IMPORTANTE:

Leggere prima dell'uso

IT

Le istruzioni di sicurezza e il manuale utente

devono essere letti attentamente prima di

utilizzare il prodotto per la prima volta.

Il responsabile del prodotto deve garantire che tutti gli utenti

comprendano queste indicazioni e aderiscano a esse.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

1. Tenere asciutto lo strumento.

2. Tenere lo strumento e la batteria fuori dalla portata dei bambini.

3. Quando viene visualizzato il simbolo , le batterie sono scarse e devono essere sostituite. Assicurarsi che i collegamenti della polarità della batteria siano corretti quando si sostituiscono le batterie. Se non si utilizza lo strumento per un periodo di tempo prolungato, rimuovere la batteria.

COMPONENTI

COMPONENTI	DESCRIZIONE

<tbl_r cells="2"