


DIGITALE WASSERWAAGE

SDW-1200 | 120 CM
±0,2° | LCD-DISPLAY

DE



Übersicht:



1. Wasserwaage mit Plumb Site®
2. Seitenerde-Magnete
3. Stoßdämpfende Endkappen
4. Digitale Einheit
5. LCD mit Hintergrundbeleuchtung
6. Ein/Aus-Taste
7. Signalton-/Stummstaste
8. Kalibrierungs-/Falsche-Null-Taste
9. Speicher-/Abruftaste
10. Modustaste - Grad, Prozent und Neigung (Zoll/Fuß und mm/m)
11. Haltetaste
12. Batterie-Warnanzeige
13. Signalton-/Stumm-Anzeige
14. Bezugswinkel-Anzeige ("Falsche 0")
15. Speicherabruf-Anzeigen
16. Richtungspfeile für horizontale und vertikale Nivellierung
17. Modusanzeigen
18. 9-V-Batterie

Ein/Aus-Taste:
Die Ein/Aus-Taste drücken, um die Wasserwaage einzuschalten. Zum Ausschalten erneut drücken. Ändert sich innerhalb von 10 Minuten der Winkel der Wasserwaage nicht, wird sie automatisch ausgeschaltet.

Haltefunktion:
Die Haltetaste drücken, um die Messwertanzeige einzufrieren. Erneut drücken, um zur aktiven Anzeige zurückzukehren.

Modusfunktion:
Die Modustaste drücken, um zwischen der Anzeige in Grad, Prozent und der Neigung (Zoll/Fuß) zu wechseln.

2

Kalibrierungsfunktion:
Positionieren der Wasserwaage auf die zu bestimmende Fläche
Drücken und Halten des Kalibrier-Druckknopfes für 2 Sekunden. In der LCD-Anzeige erscheint ;CAL1" - im anschl. erscheint das Messergebnis.
Drehen der Wasserwaage um 180°. Dabei den Kontakt zur Messfläche halten.
Nach dem Drehvorgang der Wasserwaage um 180°, ca. 5 Sekunden warten um den Kalibrier-Druckknopf(„Cal“) noch mal für 2 Sekunden zu drücken
Es ertönt ein akustisches Signal und im LCD-Display erscheint .CAL2 ". Die Wasserwaage ist nun kalibriert.

Vermerk:
Falls das LCD-Display nach dem Drehvorgang 3 Striche (---) darstellt, bestand während des Umkehrvorgang kein dauerhafter Kontakt zur Messfläche.
Bitte den kompl. Vorgang wiederholen.


Falsche-Null-Modus:
Zum Festlegen eines Bezugswinkels die Kalibrierungstaste drücken. Auf der Anzeige erscheint jetzt „0,0“. Neben dem Messwert wird das Falsche-Null-Symbol angezeigt.
Zum Zurücksetzen die Kalibrierungstaste erneut drücken.

Signalton ein/aus:
Die Signaltonstaste drücken, um den Signalton für die Winkel 0°, 45° und 90° zuaktivieren. Zum Ausschalten erneut drücken.

Richtungspfeile:
An den Seiten der LCD-Anzeige befindet sich je ein Richtungspfeil. Sie zeigen an, in welche Richtung die Wasserwaage bewegt werden muss, um eine horizontale oder vertikale Messung durchzuführen.

Batterie-Warnanzeige:
Beträgt die Batteriespannung weniger als 7Volt erscheint auf der LCD-Anzeige ein entsprechendes Signal.

Batteriewechsel:
Die Endkappe auf dem Batteriehalter abnehmen und die 9-V-Batterie abklemmen.
Neue Batterie einsetzen, unter Beachtung der Polarität anschließen und die Endkappe in die Wasserwaage einsetzen.




Technische Daten:
Digitale Nivellierung: 360°
LCD:
360°-Messwertanzeige -Anzeige dreht sich bei Umdrehen der Wasserwaage mit Breite LCD-Anzeige mit LED Hintergrundbeleuchtung
Funktionen und Tasten:
Haltefunktion
Modusfunktion - Grad, Prozent und Neigung (Zoll/Fuß)
Speichern und Abrufen von neun Messungen
Neukalibrierungsfunktion
Bezugswinkel („Falsche 0")
Signalton bei 0°, 45°, 90°/Stummfunktion
Elektronische Messgenauigkeit - horizontal/vertikal:
±0,1° bei 0° und 90°
Elektronische Messgenauigkeit :
±0,2° bei 2° bis 89°
Libellengenauigkeit: ±0,5mm/m
Betriebstemperatur:
-10° bis 45°C
Lagertemperatur:
-30° bis 50°C
Temperaturverschiebung Angegebene
Genauigkeit bei Betriebstemperatur:
von -10 bis 45°C
Stromversorgung: 9-V-Batterie (nicht im Lieferumfang)
Batterielebensdauer: Über 8 Stunden Dauerbetrieb
Automatische Abschaltung: Nach 10 Minuten
Spritzwasser-/Staubschutz: Staub-/spritzwassergeschützt gemäß Schutzart IP54
Abmessungen: 1210 x 25 x 60 mm
Gewicht: 1250g

4

6

Speicher- und Speicherabruffunktion:



Mit der Wasserwaage können 9 aufeinander folgende Messungen gespeichert werden. Zum Speichern der angezeigten Messung die Speichertaste drücken. Zum Abrufen gespeicherter Messungen die Speichertaste zwei Sekunden lang gedrückt halten.

Die gespeicherten Messwerte werden in der Reihenfolge der Erfassung abgerufen. Die Reihenfolge wird am unteren Rand der LCD Anzeige in Strichen von M1 bis M9 angezeigt.
Zum Löschen gespeicherter Messungen die Wasserwaage aus- und wieder einschalten.

3

5

7

Vielen Dank, dass Sie sich für die professionelle digitale Wasserwaage Contorion entschieden haben. Sie sind jetzt Eigentümer eines Werkzeugs aus unserer hoch entwickelten Produktgruppe. Dank der neuen MEMS-Technologie (Micro Electrical Mechanical Systems) können Sie mit diesem Werkzeug präzise Ergebnisse erzielen und zudem bei der horizontalen bzw. vertikalen Nivellierung sowie bei der Winkelmessung die Arbeitszeit verkürzen.

Anwendungen:
Trockenwandprojekte Errichtung von Dachstühlen
Einbau von Treppen und Geländen Verlegen von Leitungen und Ablaufeinrichtungen:

Merkmale:
Professionelle Magnetwasserwaage Contorion mit Plumb Site® Dual-View™-Libelle
MEMS-Technologie (Micro-ElectricalMechanical Systems)
Breite LCD-Anzeige mit LEDHintergrundbeleuchtung
360°-Messwertanzeige - dreht sich bei Umdrehen der Wasserwaage mit Haltefunktion
Modusfunktion - Grad, Prozent und Neigung (Zoll/Fuß)
Speicher- und Speicherabruffunktion
9 Messungen
Neukalibrierungsfunktion
Bezugswinkel („falsche 0")
für Übertragung von Winkelmessungen Signalton bei 0°, 45°, 90° mit Stummfunktion
Digitale Genauigkeit: 0,1° horizontal und vertikal, 0,2° bei anderen Winkeln Automatische Abschaltung nach 10 Min.

Garantie Kundendienst:
Ausgeschlossen von Garntieleistungen ist unsachgemässe Verwendung und eigenständig reparierte Geräte.
Kundendienst:
Bitte wenden Sie sich an Ihren autorisierten Contorion Fachhändler

www.contorion.de

EU-Bestimmung /Entsorgung:
Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den freien Warenverkehr innerhalb der EU
Gemäß der europäischen Richtlinien 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Messwerkzeuge und Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.


Contorion GmbH
Friedrichstr. 224
D-10969 Berlin
www.contorion.de

DIGITAL LEVEL

SDW-1200 | 120 CM
±0,2° | LCD-DISPLAY



Overview:



1. Digital box level with Plumb Site®
2. Rare-earth magnets
3. Shock absorbing end caps
4. Digital unit
5. LCD with backlight
6. Power button
7. Buzzer/Mute button
8. Calibration/False zero button
9. Memory/Recall button
10. Mode button – degree, percentage, pitch in/ft and mm/m
11. Hold button
12. Low battery indicator
13. Buzzer/mute indicator
14. Reference angle indicator ("False 0")
15. Memory recall indicators
16. Directional arrows for horizontal and plumb leveling
17. Mode indicators
18. 9V Battery

Power on/off:

Press the Power button to turn on level. Press again to turn off. If the angle of the unit does not change after 10 minutes, it will turn off automatically.

Hold function:

Press the Hold button to freeze measurement display. Press again to return to active display.

Mode function:

Press the Mode button to switch between degree, percentage, pitch in/ft and mm/m readings.

Calibration function:

Position the level on a level surface. Press the Calibration button for 2 seconds. The LCD will display "CAL1" and then the measurement will flash. Rotate level 180° while keeping it flat on the level surface. Do not lift the level off of the surface. Once you have turned the level, wait for 5 seconds and then press the Cal button again for 2 seconds. The LCD will beep and display "CAL2" and then display a level reading. The level is now calibrated and ready for use.

Note:

If the LCD displays 3 dashes (- - -) after rotating the level 180°, this indicates that the level was not kept parallel to the level surface during rotation. Start the calibration procedure again from Step 1.

False Zero mode:

To set a reference angle, press the Calibration button. The display will change to "0.0". The False Zero icon will appear next to the measurement. To reset, press Calibration button again.

Buzzer on/off:

Press the Buzzer button to active the beep tone in the 0°, 45° and 90° angles. Press again to mute.

Note:

We recommend checking calibration daily after a rough fall or if there has been a significant temperature change +/-20° since the previous calibration.

Direction Arrow:


There are two Direction Arrows on either side of the LCD display. They indicate which direction to move the Digital Level for a level or plumb measurement.

Low Battery indication:

When the battery is less then 7V, the Low Battery signal will be indicated on the LCD.

Battery Change:

Remove battery holder end cap and detach connectors from 9V battery. Replace battery, attach connectors according to battery polarity, and insert end cap into level.



Technical Specifications:

Digital leveling: 360°

LCD: 360° readout – display flips in upside down position. Wide screen LCD with LED Backlight

Functions and buttons:
Hold function
Mode function – degree, percentage, pitch in/ft and mm/m
9 measurement memory storage and recall
Recalibration function
Reference angle ("False 0")
Buzzer at 0°, 45°, 90° /mute function

Electronic measuring precision :
horizontal/vertical: ±0.1° at 0° and 90°

Electronic measuring precision:
±0.2° from 2° to 89°

Vial accuracy: ±0.5mm/m (0.0005 "/>)

Working temperature: -10°C to 45°C
(14F - 113F)

Storage temperature: -30°C to 50°C
(-22F - 122F)

Power supply: 9V battery (included)

Battery life: Over 8 hours continuous use

Auto shut-off: After 10 minutes

Splash/Dust resistance:
According to standard IP54

Dimensions:1210 x 25 x 60 mm
Weight:1250g

Warranty / Customer Service


The warranty does not cover products which were improperly used and/or independently repaired, without Kapro's prior consent. For customer service, please contact the Contorion authorized dealer. www.contorion.de

EU-Directive/Disposal

This device conforms to the EU-directives/standards for trade within the EU. In accordance with the European Directive 2012/19/EU on waste, used batteries and electrical equipment must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner. Do not dispose of batteries or electric power tools in the household waste!

Contorion GmbH
Friedrichstr. 224
D-10969 Berlin
www.contorion.de

Memory and memory recall function:



The Digital level can store 9 sequential measurements. To store the displayed measurement, press the Memory button. To recall stored measurements, press the Memory button for 2 seconds.

The stored readings will be recalled in the order they were taken. The order is shown along the lower edge of the LCD in dashes M1 to M9.

The LCD will show each recalled measurement with the indicator next to it. To clear stored measurements, turn power off and back on.

Thank you for purchasing Contorion Professional Digital Level. You are now the owner of one of our innovative state-of-the-art tools. This tool incorporates new MEMS (Micro-Electrical Mechanical Systems) technology to achieve accurate results and reduce work time in horizontal/vertical leveling and angle measurement.

Applications:

Drywall projects
Roof layout and framing jobs
Installing stairs and banisters
Laying pipe and drainage slopes

Features:


Magnetic Professional Box Level Contorion with Plumb Site® Dual-View™ vial
MEMS (Micro-Electrical Mechanical Systems) technology
Wide screen LCD with LED backlight
360° readout display – flips in upside down position
Hold function
Mode function – degree, percentage, pitch in/ft and mm/m
Memory storage and recall function – 9 measurements
Recalibration function
Reference angle ("False 0") for transferring angle measurements
Buzzer at 0°, 45°, 90° with mute function
Digital accuracy: 0.1° at level and plumb, 0.2° at other angles
Auto-off after 10 min.
Reading resolution 0.05°

NIVEL DIGITAL

SDW-1200 | 120 CM
±0,2° | LCD-DISPLAY



Visión general:



1. Nivel Digital de caja con Plumb Site®
2. Imanes de tierras raras
3. Cápsulas de absorción de golpes en los extremos
4. Unidad digital
5. LCD con luz trasera
6. Botón de encendido
7. Botón zumbador/silencio
8. Botón calibración/falso cero
9. Botón memoria/recuperación
10. Botón modo – grado, porcentaje, pendiente pulgadas/pies y mm/m
11. Botón mantener
12. Indicador de batería baja
13. Indicador zumbador/silencio
14. Indicador de ángulo de referencia ("Falso 0")
15. Indicadores de recuperación de memoria
16. Flechas direccionales para nivelación horizontal y plomada
17. Indicadores de modo
18. Pila de 9V

Encendido/apagado

Pulse el botón de encendido para conectar el nivel. Pulse de nuevo para apagarlo. Si el ángulo de la unidad no cambia tras 10 minutos, se desconectará automáticamente.

Función en espera:

Pulse el botón Mantener para congelar la visualización de la medición. Púlselo de nuevo para volver a una pantalla activa.

Función modo:

Pulse el botón modo para cambiar entre lecturas de grado, porcentaje, pendiente pulgadas/pies y mm/m.

Función de calibración:

Coloque el nivel en una superficie plana. Presione el botón de calibración durante 2 segundos. La pantalla LCD mostrará "CAL1" y luego la medición parpadeará. Gire el nivel a 180° mientras lo mantiene firme sobre la superficie plana. No levante el nivel fuera de la superficie. Una vez que ha activado el nivel, espere 5 segundos y luego vuelva a pulsar el botón Cal durante 2 segundos. La pantalla LCD emitirá un sonido y mostrará "CAL2" y luego mostrará la lectura del nivel. El nivel está ahora calibrado y listo para su uso.

Nota:

Si la pantalla LCD muestra 3 guiones (- - -) después de girar el nivel a 180°, esto indica que el nivel no se mantuvo en paralelo a la superficie plana durante la rotación. Iniciar de nuevo el proceso de calibración desde el paso 1.

Modo falso cero:

Para establecer un ángulo de referencia, pulse el botón calibración. La visualización cambiará a "0.0". El icono del falso cero aparecerá junto a la medición.

Para reajustar, pulse el botón de calibración de nuevo.

Zumbador conectado/desconectado:

Pulse el botón del zumbador para activar el pitido en los ángulos 0°, 45° y 90°. Pulse de nuevo para silenciar.

Nota:

Recomendamos revisar la calibración diariamente luego de una fuerte caída o si ha habido un cambio significativo de temperatura de +/- 20° desde la calibración previa.

Flecha de dirección:

Hay dos flechas de dirección a ambos lados de la pantalla LCD. Indica en qué dirección se debe mover el Nivel Digital para una medición de nivel o de plomada.

Indicación de batería baja:

Cuando la pila tiene un nivel menor de 7V, se indicará la señal de batería baja en el LCD.

Cambio de la batería:

Quite la cápsula de sujeción de la batería y libere los conectores de la pila de 9V. Sustituya la pila, coloque los conectores de acuerdo a la polaridad de la pila, e inserte la cápsula en el nivel.

Especificaciones técnicas:

Medición digital de nivel 360°

LCD: Lectura en 360° – la pantalla se puede girar a la posición invertida Pantalla ancha LCD con luz trasera LED

Funciones y botones:

Función mantener.

Función modo – Grado, porcentaje, pendiente pulgadas/pies y mm/m.

Almacenamiento en memoria y recuperación de 9 mediciones.

Función de recalibración.

Ángulo de referencia ("Falso 0").

Zumbador a 0°, 45°, 90° / función silencio.

Precisión de medición electrónica : horizontal/vertical ±0,1° a 0° y 90°

Precisión de medición electrónica: ±0,2° a 2° a 89°

Exactitud del vial 0,5mm/m (0,0005 "/")

Temperatura de funcionamiento -10°C a 45°C (14°F – 113°F)

Temperatura de conservación -30°C a 50°C (22°F – 122°F)

Alimentación eléctrica Pila de 9V (incluida)

Duración de la pila Más de 8 horas de uso continuado

Apagado automático: Tras 10 minutos

Resistente al polvo/agua según el estándar IP54

Dimensiones: 1210 x 25 x 60 mm

Peso: 1250g

Garantía / Servicio al cliente

La garantía no cubre los productos utilizados incorrectamente y/o reparados independientemente, sin el consentimiento previo de Kapro.

Para el servicio al cliente, póngase en contacto con el distribuidor autorizado de Contorion. www.contorion.de

Directiva de la UE / Eliminación

Esta herramienta cumple con las directivas/estándares de la UE para el comercio dentro de la UE.

De conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos, las pilas usadas y los equipos eléctricos deben recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente. No tire las pilas ni las herramientas eléctricas a la basura doméstica!


Contorion GmbH

Friedrichstr. 224

D-10969 Berlin

www.contorion.de

Función memoria y recuperación de memoria:




El nivel Digital puede almacenar 9 mediciones secuenciales. Para almacenar la medición que se visualiza, pulse el botón memoria.

Para recuperar mediciones almacenadas, pulse el botón memoria durante 2 segundos.

Las lecturas almacenadas se recuperarán en el orden en el que fueron tomadas. El orden se muestra a lo largo del borde inferior del LCD desde M1 a M9.

La pantalla mostrará cada medida recuperada con el indicador cercano a la misma

Para liberar las mediciones almacenadas, desconecte y vuelva a encender el aparato.



Gracias por adquirir el Nivel Digital Profesional Contorion. Ahora es usted el propietario de una de nuestras más avanzadas e innovadoras herramientas. Esta herramienta incorpora la nueva tecnología MEMS (Micro-Electrical Mechanical Systems, sistemas mecánicos microeléctricos) para lograr resultados precisos y reducir el tiempo de trabajo en la medición de niveles horizontales/verticales y de ángulos.

Aplicaciones:

Proyectos de pared de placa de yeso
Trabajos de colocación de tejados y estructuras
Instalación de escaleras y barandillas
Tendido de tuberías y pendientes de desagüe

Características:

Nivel de Caja Profesional Magnético con vial Plumb Site® Dual-View™ Contorion
Tecnología MEMS (Micro-Electrical Mechanical Systems, sistemas mecánicos microeléctricos)
Pantalla ancha LCD con luz trasera LED
Pantalla de lectura en 360° – se puede girar a la posición invertida
Función mantener
Función modo – Grado, porcentaje, pendiente pulgadas/pies y mm/m
Almacenamiento en memoria y función de recuperación – 9 mediciones
Función de recalibración
Ángulo de referencia ("Falso 0") para transferir mediciones angulares
Zumbador a 0°, 45°, 90° con función silencio
Precisión digital: 0,1° en nivel y plomada, 0,2° en otros ángulos
Apagado automático tras 10 min.
Resolución de Lectura: 0.05°

STIER


NIVEAU DIGITAL

SDW-1200 | 120 CM
±0,2° | LCD-DISPLAY

FR



Description :



1. Niveau à mesure d'angles numérique
2. Semelle aimantée
3. Embouts antichocs
4. Unité numérique
5. Ecran LCD avec rétroéclairage
6. Bouton marche / arrêt
7. Bouton avertisseur sonore / silence
8. Bouton étalonnage / faux zéro
9. Bouton mémoire / rappel
10. Bouton mode: degré, pourcentage, pente, po/pi et mm/m
11. Bouton de maintien de la mesure
12. Voyant du niveau des piles
13. Voyant avertisseur sonore / silence
14. Voyant d'angle de référence («Faux 0»)
15. Voyants de rappel de mémoire
16. Flèches directionnelles
17. Voyants mode de mesure
18. Pile 9 V (non fournie)

Bouton marche/arrêt:

Appuyez sur le bouton Marche/arrêt pour mettre le niveau sous tension. Réappuyez sur ce bouton pour mettre le niveau hors tension. Si l'angle de l'unité ne change pas après 10 minutes, le niveau s'éteindra automatiquement.

Fonction de maintien de la mesure:

Appuyez sur le bouton Maintien de la mesure pour figer l'affichage. Réappuyez sur ce bouton pour revenir en affichage actif.

Fonction Mode:

Appuyez sur le bouton Mode pour passer en relevés de mesure en degré, pourcentage ou pente po/pi et mm/m.

Fonction Etalonnage:

Placez le Niveau sur une surface plane puis appuyez sur le bouton Etalonnage pendant 2 secondes. L'écran LCD affiche «CAL1» (ETAL1) pendant 1 seconde puis la mesure clignote. Faites tourner le niveau de 180° sur la même surface, attendez 5 secondes puis, réappuyez sur le bouton Etalonnage pendant 2 secondes. L'écran LCD émet un bip sonore et affiche «CAL2» (ETAL2) pendant 1 seconde. Le niveau est désormais étalonné et prêt à être utilisé. Si l'écran LCD affiche 3 tirets (---) après avoir tourné le niveau de 180°, cela indique que ce dernier n'a pas été maintenu sur une surface plane pendant la rotation et qu'il n'est pas étalonné.

Marche/arrêt de l'avertisseur sonore:

Appuyez sur le bouton Avertisseur sonore pour activer le bip sonore aux angles 0°, 45° et 90°. Réappuyez sur le bouton pour le mettre en silencieux. Flèches directionnelles:

Deux flèches directionnelles sont disposées de chaque côté de l'écran LCD. Elles indiquent la direction de déplacement du Niveau.

Voyant Epuisement des piles:

Lorsque la tension de la pile est inférieure à 7 V, le signal Epuisement des piles s'affiche à l'écran

Changement de pile:

Retirez l'embout du support de piles puis les connecteurs de la pile 9 V.

Remplacez la pile, fixez les connecteurs en respectant la polarité de la pile et insérez l'embout dans le niveau.

Précision numérique: horizontale/ verticale:

±0.1° à 0° et à 90°

et ±0.2° pour le reste des mesures

Précision de la fiole: ± 0.5mm/m (0.0005 "/")

Alimentation: pile 9V (inclues)

Longévité de la pile: plus de 8 heures d'utilisation continue

Arrêt automatique: après 10 minutes

Résiste à la poussière et aux éclaboussures selon la norme IP54

Dimensions: 1210 x 25 x 60 mm


Poids: 1250g

2

4

6

Fonction mémoire :



Le niveau à mesure d'angles numérique peut stocker 9 mesures différentes. Pour stocker la mesure affichée, appuyez sur le bouton Mémoire. Pour afficher les mesures stockées, appuyez sur le bouton Mémoire pendant 2 secondes.

Les relevés stockés s'afficheront dans l'ordre dans lequel ils ont été pris. L'ordre s'affiche sur le bord inférieur de l'écran LCD en tirets M1 à M9. Pour effacer les mesures stockées, éteignez puis rallumez le niveau numérique.

3

Nous recommandons de vérifier l'étalonnage après une chute sérieuse du produit ou bien en cas de changement brutal de température +/-20° lors de l'utilisation.

Mode Faux zéro:

Pour définir un angle de référence, appuyez sur le bouton Etalonnage. L'écran affiche «0.0». L'icône Faux zéro s'affiche après la mesure. Pour réinitialiser le mode, réappuyez sur Etalonnage.

Garantie / Service Client

La garantie ne couvre pas les produits utilisés de façon inappropriée et / ou réparés indépendamment, sans le consentement préalable de Kapro.


Pour le service à la clientèle, veuillez contacter le revendeur agréé de Contorion. www.contorion.de

Directive Européenne / Elimination

Cet appareil est conforme aux directives/normes de l'UE pour les échanges dans l'UE.

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur les déchets, les piles et équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement. Ne jetez pas les piles ou les outils électriques avec les ordures ménagères!

Contorion GmbH
Friedrichstr. 224
D-10969 Berlin
www.contorion.de



5

7

Merci d'avoir acheté le niveau professionnel numérique Contorion . Vous êtes maintenant propriétaire de l'un de nos outils innovants. Cet outil intègre la nouvelle technologie MEMS (Systèmes micro électromécaniques) afin d'obtenir des résultats précis et de réduire le temps de travail lié au nivellement horizontal et vertical ainsi qu'à la mesure de l'angle.

Applications:

Pose de tuyaux et pentes d'écoulement
Projets de cloisons sèches
Travaux d'armature et de disposition de toiture
Pose de rampe et d'escaliers

Fonctions:

Double vision
Ecran large LCD avec rétroéclairage LED et basculements sens dessus-dessous
Magnétique : Permet d'adhérer aux surfaces métalliques
Fonction de maintien de la mesure
Fonction mode: degré, pourcentage, pente po/pi et mm/m
Fonction de stockage de mémoire et de rappel: 9 mesures

Fonction étalonnage

Angle de référence («Faux 0»)

Avertisseur sonore à 0°, 45° et 90° avec fonction silence

Précision du niveau 0,5mm/m (0,0005 "/")

Précision numérique: 0,1° à l'horizontale et à la verticale, 0,2° aux autres angles

Arrêt automatique après 10 min

Température de fonctionnement -10°C à 45°C (14F - 113F)

Température de stockage -30°C à 50°C (-22F - 122F)