




Colles et rubans adhésifs industriels 3M

Types de contraintes



Energie de surface

Haute énergie de surface Métal, verre	Moyenne énergie de surface PE, AISI, PVC (rigide), polyacrylate, polyéthylène, TPO, PTFE, acrylique, EPDM, polystyrène, certains peintures et revêtements (PVDF).	Basse énergie de surface Polypropylène, polyéthylène, PVC (rigide), polyacrylique (PMMA), la plupart des peintures et des revêtements.
Choisir le bon adhésif pour le substrat : l'adhésif doit bien s'étaler sur la surface pour obtenir une zone de contact optimale		

Préparation de surface & application

