

Transmetteur de température MU-PT100-U10 analogique

Code : 197528

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.


Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/09-11/JV

The logo for Conrad, featuring the word "CONRAD" in a bold, italicized, sans-serif font. The letter "C" is stylized with a thick, curved underline that loops around the bottom of the letter.


Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Entrée : | PT100, circuit à 2 ou 3 conducteurs |
| Gamme de mesure d'entrée : | 0...200°C ou -50...+100 °C (cf. étiquette) |
| Sortie : | 0...10 V |
| Tension de fonctionnement : | 12...35VDC, protection contre l'inversion de polarité |
| Caractéristique de transmission : | de température linéaire |
| Consommation : | 25 mA max + courant de charge |
| Résistance de charge : | 1 k Ω min. |
| Distorsion de linéarité : | 0,05 % max |
| Erreur de mesure : | 0,1 % max |
| Gamme de température de fonctionnement : | 0...50°C |
| Sortie en cas de cassure de sonde : | 0 V ou > 10,5 V |
| Montage : | Profilé de 35 mm |
| Branchements : | Bornes à vis avec protection en fil métallique 0,2...2,5 mm ² |
| Dimensions : | 75 x 15 x 53 mm |
| Matière : | polycarbonate |
| Boîtier : | EMG15 |
| Poids : | 40 g |



La tension de sortie est linéarisée par rapport au signal de température à l'entrée. Entre la sonde et la tension de sortie/de fonctionnement, il n'existe aucune connexion galvanisée.

Câblage du circuit d'entrée



Dans le cas d'un circuit à deux conducteurs, la résistance du câble d'alimentation intervient dans le résultat de la mesure. C'est pourquoi ce branchement n'est conçu que pour de petites longueurs de câble ou de faibles exigences de précision. Entre les câbles 1 et 2, il convient de dresser un pont sur le transmetteur de température.

Sous réserve de toutes modifications techniques.