

OUTILS NÉCESSAIRES



MÈTRE



VISSEUSE





CISAILLE
GRIGNOTEUSE




EPDM
BANDE D'ÉTANCHÉITÉ
POUR CHEVRONS



SCIE SAUTEUSE
LAME ACIER




2




Bande d'étanchéité pour chevrons (EPDM)
à poser sur les chevrons


3




4




5




6




7



8



ANGLE RENTRANT



ANGLE SORTANT

