




# SÉCHOIR FAMILYA

CLOTH DRYING RACK

FACILITY'S

Réf. 7271



**ATTENTION**


- Ne pas toucher les extrémités des tubes car celles-ci peuvent être extrêmement coupantes.
- Les tubes métalliques doivent être enfoncés jusqu'au fond des parties plastiques.
- Assurez-vous que les vis soient bien serrées.

**NE PAS TOUCHER  
LES EXTRÉMITÉS  
DES TUBES**


**NE PAS JOUER  
OU SE SUSPENDRE  
AU SÉCHOIR**




# 1




# 2




# 3




# 4





5



# 6



# 7



8

