

Made in CHINA by / Fabriqué en CHINE par / Hergestellt in CHINA von /
Gemaakt in CHINA door / Fabricado en CHINA por / Prodotto in CINA da /
Fabricado na CHINA por / Vyrobené v ČINE od / Vyrobené v ČINE od /
Wyprodukowane w CHINACH przez: **Varan Motors**



Imported by / Importé par / Importiert durch / Geïmporteerd door / Importado
por / Importato da / Importado por / Importované spoločnosťou / Dovezeno
spoločnosťou / Importowane przez:

BCIE SARL
15 rue de Mensdorf,
L-5380 Uebersyren,
Luxembourg,
+352/26908036



"© 2024 BCIE SARL. All rights reserved."
"© 2024 BCIE SARL. Tous droits réservés."
"© 2024 BCIE SARL. Alle Rechte vorbehalten."
"© 2024 BCIE SARL. Alle rechten voorbehouden."
"© 2024 BCIE SARL. Todos los derechos reservados."
"© 2024 BCIE SARL. Tutti i diritti riservati."
"© 2024 BCIE SARL. Todos os direitos reservados."
"© 2024 BCIE SARL. Všetky práva vyhradené."
"© 2024 BCIE SARL. Všechna práva vyhrazena."
"© 2024 BCIE SARL. Wszelkie prawa zastrzeżone."

Manuel mélangeur malaxeur 1200W avec pour à eau

NEEMR-01





PRINCIPALES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Environnement de travail

- 1.1 La zone de travail doit être propre, éclairée et ventilée.
- 1.2 Ne pas utiliser cette machine dans un endroit inflammable et explosif.
- 1.3 Lorsque vous travaillez, veillez à ne pas approcher les enfants, les passants et les animaux.

2. Sécurité électrique

- 2.1 Les types de prises d'alimentation doivent être fournis avec la fiche de la machine. Sans fiche de modification, la prise du même modèle peut éviter le risque de choc électrique.
- 2.2 Ne pas utiliser la machine quand il pleut à l'extérieur.
- 2.3 N'utilisez pas la ligne électrique pour tirer la machine. Évitez de ne pas travailler parce que le mauvais contact.
- 2.4 La ligne électrique doit éviter tout contact avec la chaleur, l'huile et les pièces mobiles.
- 2.5 En cas d'utilisation dans un environnement humide, le dispositif de protection contre les courants résiduels (RCD) doit être utilisé pour réduire le risque de choc électrique.

3. Sécurité personnelle

- 3.1 Lors de l'utilisation de la machine, il faut être vigilant ; ne pas consommer de fatigue, d'alcool, de drogues ou de médicaments dans l'état de la machine, afin d'éviter de se produire l'accident causé par une mauvaise concentration.
- 3.2 S'assurer d'utiliser un équipement de protection, comme des masques anti-poussière, des lunettes de protection, un protège-oreilles, etc.
- 3.3 Porter des protège-oreilles. L'exposition au bruit peut causer l'ouïe.
- 3.3 Pour éviter une activation accidentelle. Avant de mettre l'appareil sous tension, assurez-vous que l'interrupteur de la machine est fermé. Et confirmé après la mise sous tension de l'alimentation, ne mettez pas immédiatement le doigt sur l'interrupteur pour éviter qu'un accident ne se produise.
- 3.4 Avant de mettre la machine en marche, vérifiez si la clé de blocage du régulateur et les outils sont hors de la machine.
- 3.5 Le corps ne doit pas s'étendre excessivement vers l'avant, veuillez toujours garder l'équilibre du corps.
- 3.6 Veuillez ne pas porter de vêtements amples, bracelet, les cheveux plus longs les utilisateurs doivent mettre les cheveux dans le capuchon de protection, éviter de toucher les pièces en mouvement lors de l'utilisation, facile de causer l'accident.

4. Utiliser l'attention

4.1 Avant utilisation, vérifiez d'abord la sécurité de l'alimentation électrique, une mauvaise prise et un mauvais cordon d'alimentation peuvent causer un mauvais contact, un choc électrique, un incendie et d'autres accidents.

4.2 Choisir les bons outils électriques pour travailler pour votre ingénierie. Il peut vous aider à travailler plus efficacement.

4.3 Avant de régler et de changer les accessoires ou de ranger les outils électriques, veuillez éteindre l'appareil.

4.4 Endommager les outils électriques pour ne pas s'approcher des enfants et ne pas laisser des profanes utiliser des outils électriques.

4.5 Laisser les outils électriques entretenir à temps.

4.6 Gardez les outils électriques propres et la lame aiguisée.

Installation

1. Vérifier tous les accessoires à droite

2. Allumer le circuit

2.1. Placez le siège du robinet sur la bielle de la poignée.

2.2. Raccordez les deux connecteurs étanches et vissez l'écrou du connecteur étanche.



3. Connecter le maillon de la poignée

3.1. Insérez la tringlerie de la poignée dans la tringlerie de la boîte de vitesses et alignez toute la position. (Attention à la direction de la poignée latérale)

3.2. Couvrez le siège du robinet, utilisez une vis hexagonale M8x40 pour faire passer le trou et serrez-le.

4. Raccorder la conduite d'eau

4.1. Raccord court entre le robinet et l'aile.

4.2. Un long tuyau passe le trou sur la poignée arrière et connecte le robinet.



5. Enclencher l'eau

Raccordez l'autre extrémité de la longue conduite d'eau à une source d'eau plus haute que la machine.



Utilisation de la machine

1. La machine est adaptée à l'agitation des matériaux suivants, elle est utilisée pour le béton, le sable, le mortier en poudre sèche, la chaux de ciment, l'alimentation animale, les engrais, elle est facile à transporter et facile à utiliser, économisant la main d'œuvre, plusieurs fois plus qu'artificiel.
2. Avant de travailler avec le mélangeur, vérifiez que la tension d'alimentation est la même que celle du logo.
3. Prêtez attention aux vibrations et au bruit anormaux ou non.
4. Lorsque vous déplacez le mélangeur, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coupé par des objets tranchants afin d'éviter les fuites.
5. Tenir d'une main la poignée de la machine et de l'autre la poignée auxiliaire de la machine, placer la plaque de mélange sur l'objet à mélanger et vérifier que l'environnement est sûr avant de commencer le travail.
6. Pendant l'agitation, veuillez avancer et reculer pour remuer afin que toutes les parties de l'agitateur se mélangent bien.
7. Une fois l'agitation terminée, couper l'alimentation et s'assurer que l'agitateur est complètement arrêté avant de le retirer de l'agitateur.


Entretien et réparation

1. La machine doit être entretenue après chaque utilisation.
2. Doit être débranché pendant l'entretien
3. Les agitateurs adhérant à la plaque d'agitation et à l'aile doivent être nettoyés.
4. La poussière sur l'entrée et la sortie d'air du moteur doit être nettoyée. Sinon, l'effet de dissipation de la chaleur n'est pas bon et peut facilement provoquer une panne du moteur.

Analyse et exclusion des défaillances

No	Problème	Analyse de la cause	Solution possible
1	Le moteur ne tourne pas	Charbons usés	A l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis du couvercle latéral, retirez le couvercle latéral du boîtier et vérifiez si le balai de charbon est toujours là. Si ce n'est pas le cas, retirez le balai de charbon résiduel et remplacez-le par un nouveau balai de charbon.
		Défaillance de l'interrupteur	Ouvrez le couvercle de la poignée et utilisez un millimètre pour détecter l'interrupteur.
		Fil de cuivre déconnecté	Détection de fils avec un millimètre
2	Le moteur tourne tant que la plaque d'agitation ne tourne pas.	Défaillance de la boîte de vitesses	Ouvrir la boîte de vitesses et vérifier si les engrenages sont usés ou s'il manque des pièces de transmission.
3	Machine vibre sans charge	Frottement du rotor	Besoin de trouver du personnel d'entretien professionnel pour détecter les remplacements
		Ecart entre l'arbre et le palier ou entre le palier et la rainure du palier	Besoin de trouver du personnel d'entretien professionnel pour détecter les remplacements
4	Bruit	Disque d'agitation corps étranger enroulé	Enlever les corps étrangers
		Le disque d'agitation est endommagé	Remplacer la plaque d'agitation

Eclaté de la machine



Liste des pièces

No.	Name	Size	QTY	No.	Name	Size	QTY
1	Blade Plate		2	45	Windshield		1
2	Inner Hex. Screw	M6*30	4	46	Phillips pan head pointed tapping screw	ST5*60	2
3	Nut	M5	4	47	Stator		1
4	Square Key	6*6*18	2	48	Housing		1
5	Blade Axis		1	49	Inner Hex. Screw	M5*60	4
6	Skeleton Oil Seal	17*30*6	2	50	Cross Pan Head Screw	ST4*12	17
7	Bearing 6203	6203RS	4	51	Protection piece		1
8	Turbine Gear		1	52	Back Cover		1
9	O-ring	Φ93.5*2	1	53	Housing Sheath		1
10	Turbine Gear Box Cover		1	54	Gear Box Connector		1
11	Inner Hex. Screw	M5*16	6	55	Inner Hex. Screw	M6*10	1
12	Spring Washer	Φ5	10	56	Nut	M6	1
13	Flat Washer	φ5	10	57	Inner Hex. Screw	M8*40	1
14	Inner Hex. Screw	M4*14	4	58	Faucet Seat		1
15	Spring Washer	φ4	4	59	Side Handle Connector		1
16	Flat Washer	φ4	4	60	Inner Hex. Screw	M8*18	1
17	Turbine Gear Box Side Cover		1	61	Nut	M8	2
18	O-ring	Φ35*Φ1.9	1	62	Spring	Φ7*Φ1*20	1
19	Bearing 6201	6201RS	1	63	Handle Rotate		1
20	Vortex Rod		1	64	Housing Side Cover		1
21	Inner Hex. Screw	M5*30	4	65	Coil Spring		2
22	Spring Washer	Φ6	6	66	Carbon Brush	6.3*10*20	4
23	Flat Washer	φ6	6	67	Cross Pan Head Screw	ST3*14	8
24	Turbine Gear Box		1	68	Brush Holder	6.3*10	2
25	Bearing 6202	6202RS	1	69	Cord Clip		1
26	Hole Elastic Circlip	φ35	1	70	Nut	M8	1
27	Distance Set		1	71	Connection Axis		1
28	O-ring	41.5*2	1	72	Inner Hex. Screw	M6*20	2
29	Cross Pan Head Screw	M5*40	4	73	Cross Pan Head Screw	M4*10	4
30	Fender		1	74	Faucet		1
31	Output Axis		1	75	Side Handle		1
32	Semicircle Key	3*10	2	76	Water Pipe Position Seat		1
33	Gear box		1	77	Handle Linkage		1



NEEMR-01

No.	Name	Size	QTY	No.	Name	Size	QTY
34	8-ring		1	78	Left Handle		1
35	Skeleton Oil Seal	28*19*4.5	1	79	Cord Clip		1
36	Hole Elastic Cirelip	Φ40	1	80	Switch Button		1
37	Axis Cirelip	Φ17	1	81	Switch		1
38	A Teeth		1	82	Right Handle		1
39	Axis Cirelip	φ14	1	83	Cord Armor		1
40	Bearing 608	608RS	1	84	Cable	5M*8.3*0.75mm ²	1
41	Middle Cover		1	85	Waterproof Connector(M)	2*0.755mm ² *800mm	1
42	Bearing 6002	6002RS)	1	86	O-ring	11*2	1
43	Armature		1	87	Nut		1
44	Wave Pad	φ22	1	88	Waterproof Connector(W)	2*0.75mm ² *400mm	1