



## POUR INSTALLATIONS CAT IV &amp; CAT III

Modèle	Description	Modèle	Description
	<b>Jeu de 2 pinces crocodiles rouge/noire</b> P01295457Z <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 A</li> <li>• 1000 V CAT IV</li> </ul>		<b>Jeu de 2 grappes fil crocodiles rouge/noir</b> P01102053Z <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 A</li> <li>• 1000 V CAT III</li> </ul>
	<b>Ensemble de cordons et d'accessoires de mesure pour électricien</b> P01295459Z <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x pointes de touche surmoulées 1000 V CAT IV</li> <li>• 2 x cordons PVC rouge/noir surmoulés fiche mâle droite – fiche mâle soudée 1,5 m 1000 V CAT IV</li> <li>• 2 x pinces crocodiles rouge/noire 1000 V CAT IV</li> <li>• 2 x pointes de touche Ø 4 mm surmoulées 300 V CAT II</li> </ul>		<b>Jeu de 2 adaptateurs</b> P01102101Z Fiche BNC femelle isolée – Fiches mâles rouge/noire isolées Ø 4 mm entraxe 19 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 V CAT III</li> </ul>
	<b>Jeu de 2 pointes de mesure aimantées rouge/noire</b> P01103058Z Pour mesure de tension seulement Ø pointe de mesure : 6,6 mm – Fiche femelle soudée Ø 4 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 V CAT III / 600 V CAT IV</li> </ul>		<b>Cordon PVC</b> AG1066-Z Fiche BNC mâle isolée – Fiches bananes mâles droites Ø 4 mm isolées (rouge/noire) à reprise arrière <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 m</li> <li>• 500 V CAT III</li> </ul>

## POUR INSTALLATIONS CAT II &amp; INFÉRIEURE

Modèle	Description	Modèle	Description
	<b>Jeu de 3 adaptateurs de mesure pour l'habitat</b> P01102114Z 2 fiches rouge/noire mâles droite Ø4 mm isolée <ul style="list-style-type: none"> <li>• douille à vis E27</li> <li>• douille baïonnette B22</li> <li>• prise secteur 2 pôles (P/N)</li> <li>• CAT II 250V</li> </ul>		<b>CA 753 : Adaptateur universelle de mesure pour prise 2P+T</b> P01191748Z <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapté aux prises européenne et Schuko</li> <li>• Permet la prise de mesure sur les conducteurs P (Phase), N (Neutre) et PE (Terre) en toute sécurité</li> <li>• Garantit le contact mécanique et électrique avec toutes pointes de test (Ø2, Ø4, IP2x, ...)</li> <li>• Visualise la présence tension P-N (&gt; 200 V) et indique la position de la phase</li> <li>• IEC 61010 230V CAT II</li> </ul>
	<b>Cordon d'intensité équipé d'une prise secteur 2P+T française</b> P03295509 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour intercaler en série et en toute sécurité un ampèremètre</li> <li>• Pour mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique sans dénuder la gaine extérieure du câble d'alimentation</li> </ul>		<b>Cordon de mesure pour prises secteur 2P+T française et allemande</b> P06239307 Pour la mesure directe à partir d'une prise secteur Rapidité de mise en oeuvre et fiabilité des raccordements
	<b>Jeu de 2 pics-fils rouge/noir</b> P01102055Z <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 V AC, 60 V DC</li> </ul>		<b>Pince CMS</b> HX0064 Contacts cuivre-béryllium doré Sortie fiches mâles Ø 4 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,2 m</li> <li>• TBTS</li> </ul>
	<b>Jeu de 2 adaptateurs</b> P01101846 BNC mâle – Douilles femelles rouge/noire Ø 4 mm isolées entraxe 19 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 V CAT I, 150 V CAT III</li> </ul>		<b>Jeu de 2 adaptateurs</b> P01101847 BNC mâle – Douilles mâles rouge/noire Ø 4 mm isolées entraxe 19 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 V CAT I, 150 V CAT III</li> </ul>